ACTA DE INSPECCION COF
REGION DE LOS LAGOS

Nº 0071

UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION
CONAMA REGION DE LOS LAGOS

RCA: 651 del 30. 08. 2007 Nº ID: 3475

NOMBRE PROYECTO FISCALIZADO "Modificación DIA Los Artesanos"

MOTIVO FISCALIZACION: PF DENUNCIA X OTROS

TITULAR Piscícola Hornopirén S.A.

RUT TITULAR

REPRESENTANTE LEGAL

UBICACION DEL PROYECTO Río Negro - Hornopirén

DIRECCION POSTAL TITULAR

TELEFONO/FAX E-mail:

UBICACION EN COORDENADAS GEOREFERENCIADAS	E	
	N	
	Datum:	

FECHA FISCALIZACION 01/09/2010 Hora Inicio: 12:15 hrs.
Hora Termino 15:45 hrs

SERVICIOS QUE PARTICIPAN EN LA FISCALIZACION

CONAMA

Nombre Gloria Berndt Firma Fono 562239 Mail gberndt.10@conama.cl

Nombre Firma Fono Mail

AUTORIDAD SANITARIA

Nombre Orlando Miranda Firma Fono 326037 Mail

SISS

Nombre Firma Fono Mail

SAG

Nombre Firma Fono Mail

GOBERNACION MARITIMA

Nombre Firma Fono Mail

SERNAPESCA

Nombre Heriberto Ceballo Firma Fono 237244 Mail hceballo@sernapesca.cl

OTROS SERVICIOS DGA

Nombre Pamela Grau Firma Fono 61-382270 Mail pamela.grau@mop.gov.cl

Nombre Gerardo Elzo Firma Fono 65-486134 Mail gelzo@conaf.cl

CONAF

Original: Conama

GOBIERNO DE CHILE
COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

Nº 0071

OBSERVACIONES: 1) Se inicia labor de fiscalización, reuniéndose con el COF con denunciantes.
2) Se acude hacia sector del río. Denunciante señala que se debe ingresar bordeando el río Cuchildeo en terreno de la empresa, no obstante COF señala su impedimento de ingresar (~~ser tratarse~~) sin el permiso de los dueños de la propiedad.
3) Se va hacia oficinas de la empresa, donde una Sra. de servicio Cocina o casino nos indica que Sr. Torres Vargas estaba a cargo de oficina, pero que en ese momento no se encontraba.
4) Finalmente se concuerda con denunciantes ingresar por otro predio.
5) En el trayecto se ven depositados en el fondo de las aguas, restos residuales de peces y alimentos de peces. Se ven además bolsas de plástico. Estos tubos también residuos se perciben aguas abajo del río luego de la descarga de la piscicultura.
6) Posteriormente se ingresa hacia el río por terreno del denunciante. Camino hacia el río se a unos 400 metros de la ~~Se cruza el río~~ piscicultura se percibe por parte del COF olor desagradable.
7) Mientras se cruzaba el río se nota cambio importante en la coloración de las aguas. Se camina hacia la piscicult. donde de lejos se ve retroexcavadora que mantiene estanque de lado para permitir el vaciamiento de éste hacia el río.
8) Se pasa hacia terreno de la Piscícola Hornopirén cuyo cerco de malla estaba abajo en un sector. Se conversa con trabajadores de la Piscícola de manera de solicitar permiso para ingresar. Se indica que se avisará a representante de la empresa.
9) Mientras llega éste el COF y denunciantes se acercan a sector de estanques, donde se percibe vaciamiento de lodos desde un estanque hacia el río. Se lleva registro gráfico de esta situación.
Nos atendió el Sr. Luis Rojas y Sr. Manuel Cofré.

Diego Montiel Paillán, denunciante.

NOMBRE del representante del titular, FIRMA Y CARGO

ACTA DE INSPECCION COF
REGION DE LOS LAGOS

Nº 0072

UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION
CONAMA REGION DE LOS LAGOS

RCA: 651 del 30-08-2007 Nº ID: 3475

NOMBRE PROYECTO FISCALIZADO "Modificación DIA Los arrayanes"

MOTIVO FISCALIZACION: PF DENUNCIA X OTROS

TITULAR Piscícola Hornopirén S.A.

RUT TITULAR 99.556.040-2

REPRESENTANTE LEGAL Joaquín Wessel

UBICACION DEL PROYECTO Camino Lago Cabrera S/n, Sector La Chalupa, Hornopirén

DIRECCION POSTAL TITULAR Antonio Varas 216, Cyfic. 1003, Edif. Torres del Pto. Pto. Montt

TELEFONO/FAX 385600/275042 E-mail: sgarcia@friosur.cl
lvargas@phornopiren.cl

UBICACION EN COORDENADAS GEOREFERENCIADAS	E	
	N	
	Datum:	

FECHA FISCALIZACION 01-09-2010 Hora Inicio: 15:50 hrs.
Hora Termino 18:30 hrs.

SERVICIOS QUE PARTICIPAN EN LA FISCALIZACION

CONAMA

Nombre GLORIA BERNDT Firma Fono 562039 Mail gbernd.10@conama.cl

Nombre Firma Fono Mail

AUTORIDAD SANITARIA

Nombre ORLANDO MIRANDA Firma Fono 326037 Mail orlando.miranda@redsalud.gov.cl

SISS

Nombre Firma Fono Mail

SAG

Nombre Firma Fono Mail

GOBERNACION MARITIMA

Nombre Firma Fono Mail

SERNAPESCA

Nombre HERIBERTO CEBALLO Firma Fono 257244 Mail hceballo@sernapesca.cl

OTROS SERVICIOS DGA

Nombre PAMELA GRAU Firma Fono 65-382264 Mail pamela.grau@mop.gov.cl

CONAF Nombre GERARDO ELZO Firma Fono 65-486134 Mail

Original: Conama

GOBIERNO DE CHILE
COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

Nº 0072

OBSERVACIONES: 1) Proyecto se fiscaliza visitando al inicio, sector donde se efectuó derrame de lodos hacia el río Cuchildeo. Titular señala que evento se debió a contingencia por rotura en la base del estanque al maniobrar su levantamiento con una retroexcavadora. El lodo mezclado con tierra fue levantado con pala y colocado en bins.
Cabe señalar que existen 2 estanques, cada uno de 30 m³. El del evento tenía válvula abierta con bridado de salida abierto. El segundo estanque ubicado más atrás, tenía taponeado el mismo ducto señalado recientemente. Cabe señalar que en este sector existe canalización de aguas hacia inicio del sist. de trat. en caso de contingencia.
2) El COF hace presente que antes de esta inspección, se realizó visita, junto a denunciantes, aguas abajo del río donde se tomaron muestras de sedimentos en los cuerpos de agua, con restos de alimentos y fecas de peces.
3) Se inspecciona Sistema de trat. ubicado sector Los Arrayanes el cual consta de estanque recepción, adición de polímero, agitación efluente, filtro de banda desde donde se generan lodos, que se reciben en tolva.
4) Se informa que se utilizan 16 filtros en el proc. antes del trat. de las aguas.
5) Se consulta si se ha hecho limpieza en el río, a lo cual se indica que recientemente se realizó hasta sector donde se ubica cascada. (se indica limpieza hace 1 mes aprox. y últ. inspección 26 Agosto '10)
6) Existen 3 bocatomas "Arrayán 1 y 2" y Cholupa, que toman aguas de vertiente.
2 bocatomas están techadas (se indica para evitar caída de cenizas hacia aguas post erupción volcán Chaitén)
7) Obras de restitución con descarga al río Cuchildeo. Se indica que en cada obra de restitución se toman muestras del efluente. No están result. en fiscal. de estudios aguas
8) Se están realizando obras para traslado de planta de trat. al otro lado del río. Cabe señalar que se percibe derrame de petróleo al suelo y mal manejo de residuos sólidos. En este sector se deberá informar a CONAMA de esta modificación.
9) Se revisa registro de disposición de lodos. Sólo existe certificado de DORIN de Febrero 2010. Se deberá acreditar la disposición hasta la fecha de lodos.
10) Se solicita resultados muestras efluentes de descarga, último semestre, indicando laborat. que toma la muestra y lugar donde esta se toma.
11) En el sector donde se realizan obras nueva planta trat. Proy. de agua Potable y alcant. no están regularizados ante la Aut. Sanitaria

LUIS ROJAS, Jefe de Administración
NOMBRE del representante del titular, FIRMA Y CARGO