GOBIERNO DE CHILE
CONAMA
Región de Los Lagos

ACTA DE INSPECCION

Nº ~~.00100~~ nº 101 —

SUB UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN
CONAMA REGION DE LOS LAGOS

N° RCA	651 del 30 agosto 2007
NOMBRE PROYECTO FISCALIZADO	Modificación DIA Los Arrayanes
ID	3475
TITULAR	Piscicola Hornopirén S.A.
RUT EMPRESA	99.556.040-2
REPRESENTANTE LEGAL	André Flem
DIRECCIÓN POSTAL (Ubicación y Comuna)	Antonio Varas 216 - oficina 1003 Puerto Montt
TELEFONO/FAX	65-351112 Planta // 65-385600
UBICACIÓN EN COORDENADAS GEOREFERENCIADAS	E 0709059 Descarga // 0709136 Descarga N 5354624 Arrayanes II // 5354614 Arrayanes I Datum:
FECHA DE LA FISCALIZACIÓN:	2 septiembre 2009

SERVICIOS PUBLICOS QUE PARTICIPAN EN LA FISCALIZACIÓN

CONAMA Nombre Gloria Berndt. Paz Saavedra		Firma	Fono 562039. 562016.
AUTORIDAD SANITARIA Nombre Pedro Villar		Firma	Fono
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Nombre Fabiola Villalta		Firma	Fono 343900.
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO Nombre		Firma	Fono
GOBERNACION MARITIMA Nombre		Firma	Fono
SERNAPESCA Nombre Heriberto Cabello		Firma	Fono 257244.
OTROS SERVICIOS: Nombre		Firma	Fono

Impta. FAT Reglmiento 653 - 8 Fonofax 256927 Pto. Monn. 3608

Original CONAMA

Hora inicio: 14.15 hrs.

Hora término: 17.35 hrs.

DENUNCIA - FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DE CHILE
CONAMA
Región de Los Lagos

Sr. Luis Rojas
Jefe Administrativo

Nº .00101

OBSERVACIONES:

1) 1) Se visita Pisaicultura los Arrayanes I y II, a raíz de denuncia por contaminación del Río y por revisión del sistema de manejo de mortalidad.

2) Se constata que ambas Etapas del proyecto (los Arrayanes I y II) se encuentran operando; y que cada una tiene su propio ingreso y personal, por temas de biosseguridad. La piscicultura tiene desde incubación, alevinaje, pre-esmoltificación y smoltificación, y tiene actualmente ejemplares de trucha y de salmón Salar.

3) Se observan sistema de captación de agua para piscicultura, proveniente de vertientes. Existen aliviaderos de agua.

4) Se recorre Pisc. los Arrayanes II (ex-los Ulmos), revisando filtros rotatorios, de los cuales existen 3 filtros funcionando (2 filtros por cada 2 estanques) pues hay 2 estanques de smolt desocupados (último retiro fue ayer).

5) El agua que se devuelve al Estero S/n se aprecia sin presencia de sólidos suspendidos. En cámara que unifica "aguas sucias" de 2 filtros, tiene sensor que permite bombear agua hacia el sistema de tratamiento de RILes.

6) Se ve sector de toma de muestra de autocontrol (SISS), donde se toma muestras por parte de BIOVAC. Se revisan registros.

7) Se recorre el Estero S/n fuera del predio de la piscicultura, a fin de ver estado del agua), se baja hasta el estero (Río) en donde no se observa presencia de residuos sólidos ni lodos.

8) En Pisaicultura los Arrayanes I se recorre sector de ubicación de filtros rotatorios, allí se aprecia en el último filtro, que la rejilla que protege el filtro se encuentra roto en algunos puntos. Al respecto, se solicita mejorar esto, de modo que no haya paso de sólidos hacia aguas que se restituyan al estero. Se deberá informar mediante registro fotográfico de este cambio de rejillas.

9) Se recorre sector de restitución de agua al estero, en donde existe compuerta, la que deberá sellarse y ante cada ocasión que deba usarse se deberá informar a CONAMA y enviar registro fotográfico. Esto pues se observa restos de sólidos suspendidos e incluso de pellets.

10) En Pisc. los Arrayanes I, el flujómetro de la descarga del sistema de tratamiento se encuentra en falla.

Nombre y Firma del representante del titular, al momento de la inspección.

11) En sector del sistema de tratamiento de RILes se aprecia derrame de lodos hacia el río, lo que según se indica pudo deberse a cambio de contenedor hace 1 semana. Se revisan registros despacho lodos por parte de BIOVAC.

12) El manejo de mortalidad se hace mediante retiro por parte de Pacific Star. Se deberá informar a CONAMA sobre uso de ensilaje futuro.

Original CONAMA

Comisión Nacional de Medio Ambiente
Región de Los Lagos
San Martin N°80, Piso 3
Puerto Montt
Fono:(65) 562000
Fax:(65) 282268
www.e-seia.cl

Imp&a. FAT. Regimient._253 - B. Fonofax: 256927 Pto. Montt 09/08