GOBIERNO DE CHILE
CONAMA
REGIÓN DE ATACAMA

SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 05/2010.

ANTECEDENTES

TITULAR: Empresa Nacional de Minería.	
PROYECTO : Ampliación Planta. LIX-SX-EW 400 a 1000. THF/MES. Planta Matta.	
RCA Nº: 224.	FECHA : 24. 07. 2008.
OTRAS RESOLUCIONES : —	FECHA : —
DIRECCIÓN Camino Público S/n, Paipote	
LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Planta. M.A. Matta.	
FECHA INSPECCIÓN: 18 de Febrero 2010.	
RESPONSABLE EMPRESA: Marcelo Felix.	CARGO: Administrador Superintendente Planta.

RESULTADO INSPECCIÓN

1.- ETAPA DEL PROYECTO: Operación.

2.-DOCUMENTOS ENTREGADOS DURANTE LA VISITA INSPECTIVA

DOCUMENTO	SERVICIO RECEPTOR

3.- OBSERVACIONES

ITEMS DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Se verifica la existencia de una cañería que conducía ácido, bajo nivel de piso, en un foso que no se encontraba con medidas de protección del suelo. (no impermeabilizado.), sin señalética, sin barreras de ningún tipo. que evite el ingreso de vehículos. (barrera dura). Se solicita solucionar este hecho con verificador (fotografías) enviar informe a Sernageomin.

IMPRESOS BARAHONA • MAIPU 631 • FONOFAX: 213047 • COPIAPO

GOBIERNO DE CHILE
CONAMA
REGION DE ATACAMA

SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION
SISTEMA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

3.- OBSERVACIONES

CONSIDERANDOS RCA	OBSERVACIONES
Se solicita al Titular enviar a DGA un informe sobre la habilitación de todos los pozos de monitoreos comprometido en la RCA. (8 pozos). Enviar los informes de monitoreos (ultimos 3). de estos 8 pozos. (incluir en informes fotos y Coordenadas UTM. de pozos.	
Se solicita al Titular enviar a DGA copia de los reportes de los camiones para la humectación de los caminos. y incluir el Tramo de los caminos que se humectan. Enviar el verificador de la aplicación de Bischofita que se aplicara en Marzo 2010. (fotos y caminos a estabilizar).	
Se solicita enviar a la Seremi de Salud copia de los registros del flujo de residuos del patio de salvataje autorizado y bodega de residuos peligrosos.	
Se solicita enviar a DOH y MOP los certificados y cantidad de áridos extraidos y utilizados para el proyectos en el periodo de mayo de 2009 hasta fesero de 2010.	
Considerando 3.f.3 letra 6.1) se verificó que la correa Transportadora entre los alimentadores vibratorios y el Tambor aglomerado no se encontrasa completamente encapsulada. (correa que ingresa al Tambor aglomerado). Se solicita al Titular resolver esta Situación.	
Se verificó que existia un patio no autorizado denominado Patio Planta donde existian Tambores con residuos peligrosos.	
Tambien habian Tambores con material Organico y de lixiviación en el sector de piscinas de refino (bajo la escalera) que permanecian durante 2 meses y que no se habia llevado a bodega de residuos peligrosos. Se solicita al Titular Resolver esta Situación. Ademas, de ser instalar en el patio Planta señaletica al área y definir en ella el Tipo de materiales que iran en este patio.	

GOBIERNO DE CHILE
CONAMA
REGIÓN DE ATACAMA

SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

CONSIDERANDOS RCA	OBSERVACIONES
Se solicita al Titular dar solución a hechos verificados en la visita y entregar verificadores (fotografías) a través de un informe. Las solicitudes hechas en esta acta deberán ser enviadas a los servicios que lo solicitan con copia a CONAMA. Plazo de entrega 4 de marzo 2010.	

4.- EQUIPO DE INSPECCIÓN

NOMBRE	SERVICIO	FIRMA
José Estobar Serrano.	CONAMA.	
Ingrid Aguad M.	SERPLAC	
Elizabeth Cortés	SERNAGEOMIN	
JUAN PABLO JIMÉNEZ R.	DGA-MOP.	
HUGO TORRES D.	SEREMI DE SALUD	
Patricia Lira C.	DOH - MOP.	
OSCAR SAAS C.	MOP	

IMPRESOS BARAHONA • MAIPU 631 • FONOFAX 213047 • COPIAPO

* Las Actas manuscritas se encuentran firmadas por los participantes y forman parte del expediente de Seguimiento y Fiscalización del proyecto junto con los oficios de los órganos competentes y el informe final de la visita inspectiva.