SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DE CHILE

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 014/2010

Región: Atacama

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 22.04.10	**Hora inicio:** 11:00 hrs.	**Hora término:** 13:50 hrs.
Proyecto(s) (*): Puerto en Punta Totoralillo		
Titular: Cía Minera del Pacífico		**Rut:** 76.800.010-7
RCA Nº (*): 070	**Fecha de la RCA:** 31.08.2005	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno):* Jorge Bustos Mella		**Correo electrónico:** jbustos@cmpc.cl
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna):* Acceso Punta Totoralillo, comuna de Caldera.		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda):*

☒ Programa fiscalización ○ Denuncia ○ Contingencia ○ Otro _____

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda):*

○ No iniciado
○ En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
○ En construcción
☒ En operación
○ En actividades de cierre (temporal o permanente)
○ Terminado
○ Abandonado

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación):*

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
Jhoniel Valencia Riquelme	Jefe del Puerto	jvalencia@cmpc.cl	
Javier Solalinde Moreno	Jefe Proceso Calidad	jsolalinde@cmpc.cl	

ORIGINAL EXPEDIENTE

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
Hugo Torres Delgado	Ing. Asesor	Seremi de Salud Atacama	
Francisco Fuente Farías	Insp. Fiscalizador	SAG. Inspector.	
Matilde Navarro Cortés	Enc. Medio Ambiente	Gob. Marítima Caldera	Matilde Navarro
Ricardo Catalán G.	Fiscalizador Sernapesca	Servicio Nacional de Pesca.	
Pablo Pardo Rivera	Enc. Capitanía	Armada de Chile. (Capitanía de Puerto Decan)	
Oscar Salas C	Jefe UGAT	MOP	
Christian Chanja	Profesional MAT	Unidad - MOP	
Priscilla Chulak J.	Asesoría Vialidad	Vialidad - MOP	
David Moreno S.	Profesional Asesor	Seremi de transportes y Telec.	
Verónica Quarolori	Profesional Asesor	Concesión	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

Durante la inspección el proyecto estaba en operación, no se estaban haciendo labores de embarque. Se informa que el último embarque se realizó entre el 20-24 del mes de marzo del 2010.
Se visitaron las instalaciones portuarias, (cercas transportadoras, canchas de almacenamiento, caminos exteriores norte y sur) depósitos de residuos sólidos.
Se detectó el cierre de la ruta C-310, la cual no cuenta con autorización.
Se solicita al Titular presentar a la Dirección de Vialidad la correspondiente petición de vialidad por intervención para el cierre de la Ruta C-310.
Al respecto la Ruta C-310 considerando 6.2.1, debe ser: Enviar a la Dirección de Vialidad y Seremi de T. O, medios de verificación de la mantención anual realizada por el Titular.
Se solicita al Titular informar del cumplimiento de lo indicado en su carta de fecha 25.03.10)G-CA-0-059-10 a la Dirección de Vialidad y Seremi del MOP y TT.
Se observó que la bodega de residuos peligrosos no cumple con las condiciones del D.S. 148, específicamente techo, piso, radier.
Enviar a la Seremi de Salud copia del registro de transporte y disposición final de residuos sólidos, domiciliarios, peligrosos y no peligrosos. Además

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

se observó que el resto de la poza N°8 y PT N°6 material de hierro en la superficie de vegetal natural. Por lo que se solicita al Titular remediar esta condición. (considerando 5.2, letra i).

Informar al SAG sobre las medidas adoptadas para que aves ingresen a la piscina 1.

Se solicita al Titular dar respuesta a las observaciones realizadas en Ficha del ORD N° 85 de fecha 28.01.2010.

Toda la información solicitada debe hacerse llegar a los servicios solicitantes con copia a Conama, en un plazo no mayor al día jueves 06 de mayo de 2010, en formato digital y papel.

ORIGINAL EXPEDIENTE