ACTA DE FISCALIZACIÓN

Nombre del Proyecto	:	Ampliación Col Planta INACESA Antofagasta
Nombre del Titular	:	Industria Nacional de Cemento S.A.
Fecha de Visita	:	15 Abril 2009
Comité de Fiscalización	:	• Fanny Zepeda, SEREMI de Salud • Héctor Rivera, SEC • • • •
Profesional CONAMA	:	• Liliana Pastén • Cristian Gutierrez
Representante del Proyecto	:	• Sr. Pablo Alvarez, Ing. de proyectos • Sr. Raul Tapia, Ing. especialista en producción. Sr. Narciso Corbet, Jefe Area técnica Planta Antofagasta
Fono/Fax		
E-mail		

Comprobando los siguiente:

Se visita las instalaciones de la mina El Way.


La planta N°1 no estaba operando, se indica que es usada para áridos de la construcción, para lo cual se implementó un filtro de manga a fines del 2008.

En tolva de vaciado, se verificó la aplicación de agua mediante aspersores.

Los caminos no se encuentran regados. Se informa que el camión aljibe está fuera de servicio y no hay reemplazo.

También se informa que el horario de operación del camión aljibe es de 08:00 a 16:00 hrs y de 24:00 a 08:00 hrs (2-3 veces a la semana).

Se revisó en computador los archivos históricos de regadío, se registra fecha y consumo de agua.
Existe una torta de finos de rechazo, la cual se indica que está autorizada por Sernageomin.
Las luminarias exteriores cumplen con la norma lumínica.
El camino entre la mina y la planta tampoco se encuentra regado.



Se dio lectura a la presente acta y después de ratificado lo obrado firman:

Nombre	Institución / Empresa	Firma
Héctor Rivera Q.	SEC	
Fanny Lopez Ruiz	Soromi Salud 4R	
Liliana Pastén	CONAMA	
RAUL TAPIA B	INACESA	
Pablo Alvarez P	INACESA	
Marcelo Cortés A.	INACESA	
Cristian Quiñones	CONAMA	