Informe de actividad de Participación Ciudadana (PAC)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
"Modificación Terminal GNL Quintero: Construcción Planta Desalinizadora Aguas El Bato y Extensión Emisario Agua de Mar"

Antecedentes generales

Nombre del Proyecto						**ID**
Modificación Terminal GNL Quintero: Construcción Planta Desalinizadora Aguas El Bato y Extensión Emisario Agua de Mar						2168836458
Titular						
GNL QUINTERO S.A.						
Profesionales del SEA a cargo de la actividad						
Nombre						**Cargo**
1	Daniela Madrid Toro					Evaluadora Ambiental MHPAC
2	Pablo Gutiérrez Villarroel					Evaluador Ambiental MHPAC
3	María Pilar González					Evaluadora Ambiental
Modalidad y tipo de actividad						
Presencial	X	**Tipo de Actividad**	Taller de apresto y diálogo			
Remota						
Lugar de la actividad						
Recinto	Centro de Actividades Comunitarias		**Comuna**	Quintero		
Coordenadas (Datum WGS 84)						
Huso		**Norte**		**Este**		
19S		6.369.469		263.279		
Localidad	Quintero urbano		**Región**	Valparaíso		
Fecha y hora						
Fecha	13-08-2026	**Hora Inicio**	11:00	**Hora Término**	16:30	

Detalles de la actividad

Género y número de asistentes			
Femenino	4	**Transmasculino**	0
Masculino	9	**Transfemenino**	0
No binario	0	**Otro**	0
Total		13	

Breve descripción de la actividad

La actividad de Casa Abierta se desarrolló en el Centro de Actividades Comunitarias, un espacio de fácil acceso para la comunidad, ubicado junto al mercado municipal. En este lugar, las personas interesadas pudieron acercarse para obtener información y dialogar con profesionales competentes en las materias abordadas.

En una primera instancia, los asistentes fueron recibidos por profesionales del Servicio, quienes les explicaron el objetivo y contexto de la actividad. Posteriormente, fueron atendidos por profesionales del Titular, encargados de presentar y explicar los alcances del proyecto, así como de responder consultas e inquietudes de los participantes.

Eventualidades

Durante la mañana del mismo día se informó el cambio de lugar para la realización de la actividad. Por este motivo, se acudió al recinto originalmente considerado y se instaló señalética e información orientativa, con el fin de que las personas que eventualmente concurrieran al lugar pudieran dirigirse sin inconvenientes al nuevo espacio definido para el desarrollo de la actividad.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de la medida adoptada para informar dicho cambio.



Registro fotográfico



