Registro fotográfico*

Imagen 1. Registro puerta a puerta N°1



a)



b)



c)



d)



e)



f)

a) Camino Huallería Norte que se inundó. b) y c) Salidas de agua realizadas por vecino.
d) Mangueras de conexión a medidores APR. e) Vista desde su terreno hacia el proyecto.
f) Casa vecino.
Fuente: Elaboración propia con fecha 11/08/2026.

Imagen 2. Registro puerta a puerta N°2





Fuente: Elaboración propia con fecha 11/08/2026.

Imagen 3. Registro puerta a puerta N°3



Fuente: Elaboración propia con fecha 11/08/2026.

Imagen 4. Registro puerta a puerta N°4



Fuente: Elaboración propia con fecha 11/08/2026.

Imagen 5. Registro puerta a puerta N°5



Fuente: Elaboración propia con fecha 11/08/2026.

Imagen 6. Registro puerta a puerta N°6



Fuente: Elaboración propia con fecha 11/08/2026.

Imagen 7. Registro puerta a puerta N°8



Fuente: Elaboración propia con fecha 11/08/2026.

Imagen 8. Registro puerta a puerta N°9



Fuente: Elaboración propia con fecha 11/08/2026.

Imagen 9. Registro puerta a puerta N°10



Fuente: Elaboración propia con fecha 11/08/2026.

Imagen 10. Registro puerta a puerta Sin Respuesta



a)



b)

a) En cartografía Imagen 11 corresponde a PP_SR1. b) En cartografía Imagen 11 corresponde a PP_SR2.
Fuente: Elaboración propia con fecha 11/08/2026.

Imagen 11. Cartografía puntos visitados en terreno.



Fuente: Elaboración propia.
Se hace presente que códigos PP_SR 1 y 2, corresponden a Sin Respuesta.