SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DE CHILE

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 001

Región: XV - Arica y Parinacota

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 15/04/2010	**Hora inicio:** 10:10	**Hora término:** 12:30
Proyecto(s) (*): Planta Envasadora de Gas.		
Titular: Norte Gas Ltda.		**Rut:**
RCA Nº (*): 0121	**Fecha de la RCA:** 07 de Octubre de 2004	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno):* Ulises Mendoza Molero		**Correo electrónico:** Uligas@gmail.com
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna):* Parque Ind. Chacalluta / Región XV / Arica.		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda):*

- [x] Programa fiscalización
- [ ] Denuncia
- [ ] Contingencia
- [ ] Otro _____

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda):*

- [ ] No iniciado
- [ ] En construcción
- [ ] Terminado
- [ ] En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
- [x] En operación
- [ ] Abandonado
- [ ] En actividades de cierre (temporal o permanente)

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación):*
Dentro de Parque Industrial Chacalluta.

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
Karla Pereira López	Prevencionista	Karla_Pereira9ff@yahoo.es	
Bernardo Goyo O.	A.P.R.P.	Bernardo.goyo@gmail.com	

ORIGINAL EXPEDIENTE

(*) Dato obligatorio

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
Roberto Cartes Vergara	Fiscalizador.	SEREMI DE Salud.	
ANGELINO MACDONALD SEGOVIA	INSPECTOR	SEREMI DE SALUD UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL	
Elías Muñoz Gutiérrez	Prof. de Apoyo	SEREMI Agricultura	
Nelson Campos Alfaro	Abogado	CONAF	
ANGELA FLORES AGUILERA	FISCALIZADOR	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE	
Víctor Molina Zenteno	Fiscalizador	Conama	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.
Detallados dentro del punto Nº6	Detallados dentro del punto Nº6.	Equipo Fiscalizador

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

3.1 (a.4) y 3.4.6 No se encuentra implementado el estanque de Almacenamiento Primario.

3.1 (a.4) No se encuentra implementado el estanque de almacenamiento Secundario.

Nota: La Planta está en Operación, donde utilizan un estanque móvil no establecido en D.I.A ni en RCA.

3.1 (a.5) los accesorios de los estanques declarados, tales como: (medidor de nivel con indicador local, termómetro, manómetro, Válvulas Check, Valvula de acceso de Flujo en conexión de Salida, Válvula de Seguridad de descarga Vertical). no se encuentran, por consiguiente Operativos e implementados.

3.1 (a.5) Además no se encuentran la línea de Conexión a tierra y línea de Purga.

3.3 (a.18) No posee el Proceso de Recirculación del "MERCAPTANO".

3.3 (c.1) Sobre el Proceso del Lavado de cilindros, se constato la descarga de Residuos líquidos directamente al suelo.

3.6.a No cuenta con un contenedor de derrames.

3.6.b Se constato que no cuentan con la contención Secundaria. (Sistema de Rociadores Automáticos)

3.6.c No cuenta con sistema automático de detección de fugas de gases.

3.7. No cuenta con los trajes tipo Bombero.

3.7. No Cuenta con traje Aluminizado de Aproximación

3.7. No Cuenta con Equipo de Respiración Autónoma.

3.8 No Cuenta con Conexión a tierra para Camión de descarga.

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

→ 3.1 (6.5) No están en la vista los permisos de los Vehículos de transporte.

→ 3.5 No están en la vista los Registros de Capacitación del personal. (por ejemplo el SR. EFRAIN MAMANI).

→ 3.6 No están el procedimiento de descarga del combustible (Anexual).

→ 3.10. No están los certificados de Calibración (Semestrales) Válvulas, presostatos y Manómetros.

→ 3.10 no está el libro de Registro de Inspecciones de los Estanques (Diarios, Semanales y mensuales).

→ 3.11.b No está el Plan de Contingencia "Identificación de Peligros en el transporte"

→ 4 No están en la vista el P.A.S. Nº94

7 No cumple normativa vigente. como:
- Reg. 148
- D.S. 594 ⇒ EPP en malas condiciones.
+ D.S. 29/86

3.9 → Por Ej. no cuenta con Extintores Portátiles de 13 Kg. (12 canistados) y Extintores rodantes (CO_2).-

3.11 Manejo de Residuos y disposición con Incumplimiento (almacenados de forma Inadecuada) Según Reg. 148 y 594 ✓

→ Nota: los Registros que no están en la vista, deberán ser presentados en CONAMA a más tardar el día 22/04/2010.-

ORIGINAL EXPEDIENTE