SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DE CHILE

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 32/2010

Región: De los Ríos

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*):	**Hora inicio:** 11:30	**Hora término:** 16:30
Proyecto(s) (*): "Central Hidroeléctrica San Pedro." "Adecuación de las obras de la Central Hidroelectrica San Pedro"		
Titular: COLBÚN S.A.		**Rut:** 96.505.760-9
RCA Nº (*): 0118/08 028/09	**Fecha de la RCA:** 23/10/2008. 01/04/2009.	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno):* Bernardo Larraín Matte		**Correo electrónico:** dgardon@colbun.cl
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna):* Región de los Ríos, comuna de los Lagos.		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda):*

(X) Programa fiscalización ( ) Denuncia ( ) Contingencia ( ) Otro _____

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda):*

( ) No iniciado
(X) En construcción
( ) Terminado
( ) En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
( ) En operación
( ) Abandonado
( ) En actividades de cierre (temporal o permanente)

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación):*

PTAS Ribera Sur: 0706307 E; 5596237 N, Datum WGS 84, H18
Explanada Casa Máquina: 0706760 E; 5596720 N "
PTAS Ribera Norte: 0707015 E; 5596184 N "

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
Ezequiel Camus Hayden	Subgerente de Proyecto	4604291	
José Delis Contreras.	Seguimiento Ambiental	4604291	
Juana Alvarado Alvarado.	Inspector Ambiental	4604291	

ORIGINAL EXPEDIENTE

(*) Dato obligatorio

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
Sergio Díaz Huentelicán	Fiscalizador	DGA	
Conrado González Fritz	Fiscalizador	CONAF	
Esteban Salinas Pérez	Fiscalizador	CONAF	
Juan Pablo Cancino Oporto	Fiscalizador	CONAF	
José Velásquez Flores	Fiscalizador	Servicio SALUD	
Mauricio Benítez Morales	Fiscalizador	CONAMA	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

(1) Proyecto se encuentra en fase Etapa de Construcción.

(2) Se inspeccionaron las siguientes áreas: planta de tratamiento de aguas servidas ribera sur, planta de hormigón, túnel de desvío (aducción y restitución), piscinas de decantación, explanada de emplazamiento de Casa de máquinas, camino de acceso a fundación para construcción del muro de presa, camino de acceso a botadero "C" y emplazamiento del inicio de la línea de transmisión 66 kV.

(3) Se constató válvula abierta en sistema de conducción de efluente tratado hacia el río San Pedro. Situación debe corregirse en función de antecedentes presentados por el titular asociados al uso de bins y cumplimiento de parámetros. PTAS en ribera norte, fiscalizando según lo informado.

(4) Se verificó funcionamiento de piscina para aguas de infiltración con descarga directa al río San Pedro a través de uso de motobombas.

(5) Se evidenció descarga de residuos líquidos en el sector de Planta de Hormigón, directamente al suelo, generando escurrimiento subsuperficial, situación que deberá ser corregida con el Contratista a cargo de tales operaciones.

(6) Dado el estado de avance del proyecto, se solicita al titular la factibilidad de entregar fotografías aéreas del área de emplazamiento, a objeto de realizar el seguimiento correspondiente de los Planes de Manejo autorizados.

(7) Se constató captación de agua desde estero asociado a Obra del Arte Nº4 en ribera norte, a través de camión cisterna.

(8) Se observan cárcavas activas en camino ribera sur sin obras de corrección visibles. Se solicita informar acciones realizadas y por realizar tendientes a evitar deslizamientos de tierra y caídas de árboles (este último situación ya se ha observado en la presente visita inspectiva).

ORIGINAL EXPEDIENTE