000619

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES

6533

COLBUN S.A. RECIBIDO 27 JUN 2011

ORD.: Nº _____ / ACC 391296 / DOC 357851

ANT.: 1) Oficio Ordinario N°0026, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de fecha 03.01.2011.

2) Presentaciones de don Felipe Cowley Palacios, ingresos Dirección Regional SEC Valparaíso N°s 4661 y 4889, ingresos SEC Santiago N°s 31568 y 33616, de fechas 26.11.2010 y 17.12.2010, respectivamente.

MAT.: Solicita información de materia que se señala.

SANTIAGO, 20 JUN 2011

DE: JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS (S)
A : SR. DIRECTOR REGIONAL SEC, REGIÓN DE LOS RÍOS

1.- Mediante Oficio indicado en ANT.1, se solicitó a Ud. una visita inspectiva al predio, denominado "El Curri Lote A" ubicado en la comuna de Mariquina, provincia de Valdivia, para constatar posibles infracciones a la Ley General de Servicios Eléctricos, en particular a lo que se refiere el artículo 54° de dicha ley, en relación a la oposición presentada por don Felipe Cowley Palacios en representación de doña Blanca Nieves Montenegro León y doña Nieves Gloria Ordóñez Montenegro, indicado en ANT. 2, en contra del proyecto denominado "Línea de Transmisión Eléctrica 2 x 220 kV San Pedro - Ciruelos", de la empresa Colbún S.A.

2.- A fin de continuar con el trámite de la solicitud de concesión antes mencionada, dentro de los tiempos exigidos por ley, vengo en reiterar a Ud. su gestión para efectuar las inspecciones en terreno indicada en el párrafo anterior, y remitir la copia del informe que emita su Dirección Regional, a la brevedad posible.

Saluda atentamente a Ud.,

Por orden del Superintendente

MARIO RODRIGUEZ ROZAS
Jefe Depto. Técnico
Sistemas Eléctricos
Subrogante

Incl.: Copia del ORD. N° 0026 de la SEC.

DRC/NMM/SEV/sev
colbun_sanpedrociruelos_801_dir_regional_sev_33052_16062011.doc

Distribución:
- Sr. Director Regional SEC, Región de los Ríos.
- Sr. Gerente General Colbún S.A.
  A. Apoquindo 4775, piso 11, Las Condes.
- Felipe Cowley Palacios.
  Brasil 1468, oficina 061, Valparaíso.
- Secretaría General.
- Depto. Inspección Eléctrica.
- Depto. Técnico Sistemas Eléctricos.
- Oficina de Partes (33052, 31568,33616)

Caso Times: 114242