SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA -CHILLÁN S.A. (SURVÍAS)

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PUENTES EN LOS SUBSECTORES C Y D DEL SECTOR 1-RUTA 5 SUR, CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA – CHILLÁN

ANEXO 3-12- PAISAJE

0	12.07.2024	REVISIÓN CLIENTE	MFG	CMV	PQR	
Rev.	Fecha	EMITIDO PARA	PREPARÓ	REVISÓ	APROBÓ	SURVÍAS
			P-103050			RECIBIDO
N° Documento		103050-ANX-AMB-003-12-R0				0

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO 3-12 PAISAJE..... 3

3.12.1 DETALLE VALORACIONES CALIDAD VISUAL UNIDADES DE PAISAJE 3

ANEXO 3-12 PAISAJE

3.12.1 DETALLE VALORACIONES CALIDAD VISUAL UNIDADES DE PAISAJE

Tabla 1: VALORACIÓN UP VALORACIÓN CALIDAD VISUAL PUENTE CUNACO ORIENTE. CV1

UNIDAD DE PAISAJE UP1: LLANO CENTRAL PUENTE CUNACO ORIENTE		
		
Atributos biofísicos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Relieve	Valle, pendiente bajo el 15%.	Baja
Suelo	Rugosidad baja	Media
Agua	Presencia de agua, abundancia baja, calidad limpia y transparente.	Media
Vegetación	Cobertura sobre el 25% ocasional o estacional, estrato arbustivo o herbáceo y diversidad media.	Media
Fauna	Sin fauna visible que presente dinámicas visuales que aporten valor escénico.	Baja
Nieve	Ausencia de nieve permanente o estacional.	Baja
Atributos Estéticos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Forma	**Diversidad media**	**Media**
Color	Diversidad media y contraste medio	Media
Textura	Grano fino y diversidad media.	Media
Atributos Estructurales (Atributo, descripción, calidad visual)		
Diversidad paisajística	Heterogeneidad baja y singularidad nula.	Baja
CALIDAD VISUAL TOTAL UP1 CV2	**MEDIA**	

Fuente: Elaborado por ENVIS, en base a SEA (2019).

Tabla 2: VALORACIÓN CALIDAD VISUAL PUENTE ANCOA N°1 y N°2 ORIENTE. CV2

UNIDAD DE PAISAJE UP2: RÍO ACHIBUENO		
		
Atributos biofísicos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Relieve	Valle, pendiente bajo 15%	Baja
Suelo	Rugosidad media	Alta
Agua	Presencia de agua, abundancia alta, ribera con mucha vegetación y calidad limpia o transparente.	Destacada
Vegetación	Cobertura sobre el 50% permanente, estrato mixto y diversidad alta	Alta
Fauna	Presencia media y diversidad media	Alta
Nieve	Ausencia de nieve permanente o estacional.	Baja
Atributos Estéticos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Forma	Diversidad media	Alta
Color	Diversidad alta y contraste medio	Alta
Textura	Grano grueso y diversidad alta.	Alta
Atributos Estructurales (Atributo, descripción, calidad visual)		
Diversidad paisajística	Heterogeneidad alta y singularidad media	Alta
CALIDAD VISUAL TOTAL UP1 CV3	**DESTACADA**	

Fuente: Elaborado por ENVIS, en base a SEA (2019).

UNIDAD DE PAISAJE UP3: LLANO CENTRAL PUENTE ANCOA		
		
Atributos biofísicos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Relieve	Valle, pendiente bajo el 15%.	Baja
Suelo	Rugosidad baja	Media
Agua	Presencia de agua, abundancia baja, calidad limpia y transparente.	Media
Vegetación	Cobertura sobre el 25% ocasional o estacional, estrato arbustivo o herbáceo y diversidad media.	Media
Fauna	Sin fauna visible que presente dinámicas visuales que aporten valor escénico.	Baja
Nieve	Ausencia de nieve permanente o estacional.	Baja
Atributos Estéticos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Forma	Diversidad media	Media
Color	Diversidad media y contraste medio	Media
Textura	Grano fino y diversidad media.	Media
Atributos Estructurales (Atributo, descripción, calidad visual)		
Diversidad paisajística	Heterogeneidad baja y singularidad nula.	Baja
CALIDAD VISUAL TOTAL UP2 CV3	**MEDIA**	

Fuente: Elaborado por ENVIS, en base a SEA (2019).

UNIDAD DE PAISAJE UP4: CIUDAD DE LINARES		
		
Atributos biofísicos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Relieve	Valle, pendiente bajo el 15%.	Baja
Suelo	Lisos	Baja
Agua	Presencia de agua, abundancia baja, ribera sin vegetación	Baja
Vegetación	Cobertura sobre el 25% ocasional o estacional, estrato arbustivo o herbáceo y diversidad media.	Media
Fauna	Sin fauna visible que presente dinámicas visuales que aporten valor escénico.	Baja
Nieve	Ausencia de nieve permanente o estacional.	Baja
Atributos Estéticos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Forma	Diversidad baja	Baja
Color	Diversidad baja y contraste bajo	Baja
Textura	Grano fino y diversidad baja.	Baja
Atributos Estructurales (Atributo, descripción, calidad visual)		
Diversidad paisajística	Heterogeneidad baja y singularidad nula.	Baja
CALIDAD VISUAL TOTAL UP3 CV3	**BAJA**	

Fuente: Elaborado por ENVIS, en base a SEA (2019).

Tabla 3: VALORACIÓN CALIDAD VISUAL PUENTE LONGAVÍ. CV3

UNIDAD DE PAISAJE UP5: RÍO LONGAVÍ		
		
Atributos biofísicos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Relieve	Valle, pendiente bajo 15%	Baja
Suelo	Rugosidad media	Alta
Agua	Presencia de agua, abundancia media, ribera con vegetación y calidad limpia o transparente.	Alta
Vegetación	Cobertura sobre el 50% permanente, estrato mixto y diversidad alta	Alta
Fauna	Presencia media y diversidad media	Alta
Nieve	Ausencia de nieve permanente o estacional.	Baja
Atributos Estéticos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Forma	Diversidad media	Alta
Color	Diversidad alta y contraste medio	Alta
Textura	Grano grueso y diversidad alta.	Alta
Atributos Estructurales (Atributo, descripción, calidad visual)		
Diversidad paisajística	Heterogeneidad alta y singularidad media	Alta
CALIDAD VISUAL TOTAL UP1 CV4	**ALTA**	

Fuente: Elaborado por ENVIS, en base a SEA (2019).

UNIDAD DE PAISAJE UP6: LLANO CENTRAL PUENTE LONGAVÍ		
		
Atributos biofísicos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Relieve	Valle, pendiente bajo el 15%.	Baja
Suelo	Rugosidad baja	Media
Agua	Presencia de agua, abundancia baja, calidad limpia y transparente.	Media
Vegetación	Cobertura sobre el 25% ocasional o estacional, estrato arbustivo o herbáceo y diversidad media.	Media
Fauna	Sin fauna visible que presente dinámicas visuales que aporten valor escénico.	Baja
Nieve	Ausencia de nieve permanente o estacional.	Baja
Atributos Estéticos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Forma	Diversidad media	Media
Color	Diversidad media y contraste medio	Media
Textura	Grano fino y diversidad media.	Media
Atributos Estructurales (Atributo, descripción, calidad visual)		
Diversidad paisajística	Heterogeneidad baja y singularidad nula.	Baja
CALIDAD VISUAL TOTAL UP2 CV4	**MEDIA**	

Fuente: Elaborado por ENVIS, en base a SEA (2019).

Tabla 4: VALORACIÓN CALIDAD VISUAL PUENTE COPIHUE ORIENTE – PONIENTE CV4

UNIDAD DE PAISAJE UP7: ESTERO COPIHUE		
		
Atributos biofísicos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Relieve	Valle, pendiente bajo 15%	Baja
Suelo	Rugosidad media	Alta
Agua	Presencia de agua, abundancia media, ribera con vegetación y calidad limpia o transparente.	Alta
Vegetación	Cobertura sobre el 50% permanente, estrato mixto y diversidad alta	Alta
Fauna	Presencia media y diversidad baja	Media
Nieve	Ausencia de nieve permanente o estacional.	Baja
Atributos Estéticos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Forma	Diversidad media	Alta
Color	Diversidad alta y contraste medio	Alta
Textura	Grano grueso y diversidad alta.	Alta
Atributos Estructurales (Atributo, descripción, calidad visual)		
Diversidad paisajística	Heterogeneidad alta y singularidad media	Alta
CALIDAD VISUAL TOTAL UP1 CV5	**ALTA**	

Fuente: Elaborado por ENVIS, en base a SEA (2019).

UNIDAD DE PAISAJE UP8: LLANO CENTRAL PUENTE COPIHUE		
		
Atributos biofísicos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Relieve	Valle, pendiente bajo el 15%.	Baja
Suelo	Rugosidad baja	Media
Agua	Presencia de agua, abundancia baja, calidad limpia y transparente.	Media
Vegetación	Cobertura sobre el 25% ocasional o estacional, estrato arbustivo o herbáceo y diversidad media.	Media
Fauna	Sin fauna visible que presente dinámicas visuales que aporten valor escénico.	Baja
Nieve	Ausencia de nieve permanente o estacional.	Baja
Atributos Estéticos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Forma	Diversidad media	Media
Color	Diversidad media y contraste medio	Media
Textura	Grano fino y diversidad media.	Media
Atributos Estructurales (Atributo, descripción, calidad visual)		
Diversidad paisajística	Heterogeneidad baja y singularidad nula.	Baja
CALIDAD VISUAL TOTAL UP2 CV5	**MEDIA**	

Fuente: Elaborado por ENVIS, en base a SEA (2019).

UNIDAD DE PAISAJE UP9: POBLADO COPIHUE		
		
Atributos biofísicos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Relieve	Valle, pendiente bajo el 15%.	Baja
Suelo	Rugosidad baja	Media
Agua	Presencia de agua, abundancia baja, calidad limpia y transparente.	Media
Vegetación	Cobertura sobre el 25% ocasional o estacional, estrato arbustivo o herbáceo y diversidad media	Media
Fauna	Presencia nula (sin fauna visible)	Baja
Nieve	Ausencia de nieve permanente o estacional.	Baja
Atributos Estéticos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Forma	Diversidad baja	Media
Color	Diversidad media y contraste medio	Media
Textura	Grano fino y diversidad media.	Media
Atributos Estructurales (Atributo, descripción, calidad visual)		
Diversidad paisajística	Heterogeneidad baja y singularidad nula	Baja
CALIDAD VISUAL TOTAL UP3 CV5	**MEDIA**	

Fuente: Elaborado por ENVIS, en base a SEA (2019).

Tabla 5: VALORACIÓN CALIDAD VISUAL PUENTE COLLIGUAY ORIENTE. CV5

UNIDAD DE PAISAJE UP10: ESTERO COLLIGUAY		
		
Atributos biofísicos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Relieve	Valle, pendiente bajo 15%	Baja
Suelo	Rugosidad baja	Media
Agua	Presencia de agua, abundancia baja, calidad turbia	Baja
Vegetación	Cobertura sobre el 20% ocasional o estacional, estrato arbustivo o herbáceo y diversidad media	Media
Fauna	Presencia nula, sin fauna visible	Baja
Nieve	Ausencia de nieve permanente o estacional.	Baja
Atributos Estéticos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Forma	Diversidad media	Media
Color	Diversidad media y contraste medio	Medio
Textura	Grano fino y diversidad media.	Media
Atributos Estructurales (Atributo, descripción, calidad visual)		
Diversidad paisajística	Heterogeneidad baja y singularidad nula	Baja
CALIDAD VISUAL TOTAL UP1 CV6	**MEDIA**	

Fuente: Elaborado por ENVIS, en base a SEA (2019).

UNIDAD DE PAISAJE UP11: LLANO CENTRAL PUENTE COLLIGUAY		
		
Atributos biofísicos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Relieve	Valle, pendiente bajo el 15%.	Baja
Suelo	Rugosidad baja	Media
Agua	Presencia de agua, abundancia baja, calidad limpia y transparente.	Media
Vegetación	Cobertura sobre el 25% ocasional o estacional, estrato arbustivo o herbáceo y diversidad media.	Media
Fauna	Sin fauna visible que presente dinámicas visuales que aporten valor escénico.	Baja
Nieve	Ausencia de nieve permanente o estacional.	Baja
Atributos Estéticos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Forma	Diversidad media	Media
Color	Diversidad media y contraste medio	Media
Textura	Grano fino y diversidad media.	Media
Atributos Estructurales (Atributo, descripción, calidad visual)		
Diversidad paisajística	Heterogeneidad baja y singularidad nula.	Baja
CALIDAD VISUAL TOTAL UP2 CV6	**MEDIA**	

Fuente: Elaborado por ENVIS, en base a SEA (2019).

UNIDAD DE PAISAJE UP12: CIUDAD DE PARRAL PUENTE COLLIGUAY		
		
Atributos biofísicos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Relieve	Valle, pendiente bajo el 15%.	Baja
Suelo	Lisos	Baja
Agua	Presencia de agua, abundancia baja, ribera sin vegetación	Baja
Vegetación	Cobertura sobre el 25% ocasional o estacional, estrato arbustivo o herbáceo y diversidad media.	Media
Fauna	Sin fauna visible que presente dinámicas visuales que aporten valor escénico.	Baja
Nieve	Ausencia de nieve permanente o estacional.	Baja
Atributos Estéticos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Forma	Diversidad baja	Baja
Color	Diversidad baja y contraste bajo	Baja
Textura	Grano fino y diversidad baja.	Baja
Atributos Estructurales (Atributo, descripción, calidad visual)		
Diversidad paisajística	Heterogeneidad baja y singularidad nula.	Baja
CALIDAD VISUAL TOTAL UP3 CV6	**BAJA**	

Fuente: Elaborado por ENVIS, en base a SEA (2019).

Tabla 6: VALORACIÓN CALIDAD VISUAL PUENTE PARRAL ORIENTE – PONIENTE - RAMAL ORIENTE. CV6

UNIDAD DE PAISAJE UP13: CIUDAD DE PARRAL		
		
Atributos biofísicos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Relieve	Valle, pendiente bajo el 15%.	Baja
Suelo	Lisos	Baja
Agua	Presencia de agua, abundancia baja, ribera sin vegetación	Baja
Vegetación	Cobertura sobre el 25% ocasional o estacional, estrato arbustivo o herbáceo y diversidad media.	Media
Fauna	Sin fauna visible que presente dinámicas visuales que aporten valor escénico.	Baja
Nieve	Ausencia de nieve permanente o estacional.	Baja
Atributos Estéticos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Forma	Diversidad baja	Baja
Color	Diversidad baja y contraste bajo	Baja
Textura	Grano fino y diversidad baja.	Baja
Atributos Estructurales (Atributo, descripción, calidad visual)		
Diversidad paisajística	Heterogeneidad baja y singularidad nula.	Baja
CALIDAD VISUAL TOTAL UP1 CV7	**BAJA**	

Fuente: Elaborado por ENVIS, en base a SEA (2019).

UNIDAD DE PAISAJE UP14: LLANO CENTRAL PUENTE PARRAL		
		
Atributos biofísicos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Relieve	Valle, pendiente bajo el 15%.	Baja
Suelo	Rugosidad baja	Media
Agua	Presencia de agua, abundancia baja, calidad limpia y transparente.	Media
Vegetación	Cobertura sobre el 25% ocasional o estacional, estrato arbustivo o herbáceo y diversidad media.	Media
Fauna	Sin fauna visible que presente dinámicas visuales que aporten valor escénico.	Baja
Nieve	Ausencia de nieve permanente o estacional.	Baja
Atributos Estéticos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Forma	Diversidad media	Media
Color	Diversidad media y contraste medio	Media
Textura	Grano fino y diversidad media.	Media
Atributos Estructurales (Atributo, descripción, calidad visual)		
Diversidad paisajística	Heterogeneidad baja y singularidad nula.	Baja
CALIDAD VISUAL TOTAL UP2 CV7	**MEDIA**	

Fuente: Elaborado por ENVIS, en base a SEA (2019).

Tabla 7: VALORACIÓN CALIDAD VISUAL PUENTE NIQUÉN ORIENTE. CV7

UNIDAD DE PAISAJE UP15: LLANO CENTRAL PUENTE NIQUÉN		
		
Atributos biofísicos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Relieve	Valle, pendiente bajo el 15%.	Baja
Suelo	Rugosidad baja	Media
Agua	Presencia de agua, abundancia baja, calidad limpia y transparente.	Media
Vegetación	Cobertura sobre el 25% ocasional o estacional, estrato arbustivo o herbáceo y diversidad media.	Media
Fauna	Sin fauna visible que presente dinámicas visuales que aporten valor escénico.	Baja
Nieve	Ausencia de nieve permanente o estacional.	Baja
Atributos Estéticos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Forma	Diversidad media	Media
Color	Diversidad media y contraste medio	Media
Textura	Grano fino y diversidad media.	Media
Atributos Estructurales (Atributo, descripción, calidad visual)		
Diversidad paisajística	Heterogeneidad baja y singularidad nula.	Baja
CALIDAD VISUAL TOTAL UP1 CV8	**MEDIA**	

Fuente: Elaborado por ENVIS, en base a SEA (2019).

Tabla 8: VALORACIÓN CALIDAD VISUAL PUENTE NOVATAVO ORIENTE. CV8

UNIDAD DE PAISAJE UP16: CIUDAD DE SAN CARLOS		
		
Atributos biofísicos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Relieve	Valle, pendiente bajo el 15%.	Baja
Suelo	Lisos	Baja
Agua	Presencia de agua, abundancia baja, ribera sin vegetación	Baja
Vegetación	Cobertura sobre el 25% ocasional o estacional, estrato arbustivo o herbáceo y diversidad media.	Media
Fauna	Sin fauna visible que presente dinámicas visuales que aporten valor escénico.	Baja
Nieve	Ausencia de nieve permanente o estacional.	Baja
Atributos Estéticos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Forma	Diversidad baja	Baja
Color	Diversidad baja y contraste bajo	Baja
Textura	Grano fino y diversidad baja.	Baja
Atributos Estructurales (Atributo, descripción, calidad visual)		
Diversidad paisajística	Heterogeneidad baja y singularidad nula.	Baja
CALIDAD VISUAL TOTAL UP1 CV9	**BAJA**	

Fuente: Elaborado por ENVIS, en base a SEA (2019).

UNIDAD DE PAISAJE UP17: LLANO CENTRAL PUENTE NAVOTAVO ORIENTE		
		
Atributos biofísicos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Relieve	Valle, pendiente bajo el 15%.	Baja
Suelo	Rugosidad baja	Media
Agua	Presencia de agua, abundancia baja, calidad limpia y transparente.	Media
Vegetación	Cobertura sobre el 25% ocasional o estacional, estrato arbustivo o herbáceo y diversidad media.	Media
Fauna	Sin fauna visible que presente dinámicas visuales que aporten valor escénico.	Baja
Nieve	Ausencia de nieve permanente o estacional.	Baja
Atributos Estéticos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Forma	Diversidad media	Media
Color	Diversidad media y contraste medio	Media
Textura	Grano fino y diversidad media.	Media
Atributos Estructurales (Atributo, descripción, calidad visual)		
Diversidad paisajística	Heterogeneidad baja y singularidad nula.	Baja
CALIDAD VISUAL TOTAL UP2 CV9	**MEDIA**	

Fuente: Elaborado por ENVIS, en base a SEA (2019).

Tabla 9: VALORACIÓN CALIDAD VISUAL PUENTE LILAHUE PONIENTE. CV9

UNIDAD DE PAISAJE UP18: LLANO CENTRAL PUENTE LILAHUE PONIENTE		
		
Atributos biofísicos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Relieve	Valle, pendiente bajo el 15%.	Baja
Suelo	Rugosidad baja	Media
Agua	Presencia de agua, abundancia baja, calidad limpia y transparente.	Media
Vegetación	Cobertura sobre el 25% ocasional o estacional, estrato arbustivo o herbáceo y diversidad media.	Media
Fauna	Sin fauna visible que presente dinámicas visuales que aporten valor escénico.	Baja
Nieve	Ausencia de nieve permanente o estacional.	Baja
Atributos Estéticos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Forma	Diversidad media	Media
Color	Diversidad media y contraste medio	Media
Textura	Grano fino y diversidad media.	Media
Atributos Estructurales (Atributo, descripción, calidad visual)		
Diversidad paisajística	Heterogeneidad baja y singularidad nula.	Baja
CALIDAD VISUAL TOTAL UP1 CV10	**MEDIA**	

Fuente: Elaborado por ENVIS, en base a SEA (2019).

Tabla 10: VALORACIÓN CALIDAD VISUAL NINQUIHUE PONIENTE. CV10

UNIDAD DE PAISAJE UP19: POBLADO NINQUIHUE		
		
Atributos biofísicos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Relieve	Valle, pendiente bajo el 15%.	Baja
Suelo	Lisos	Baja
Agua	Presencia de agua, abundancia baja, ribera sin vegetación	Baja
Vegetación	Cobertura sobre el 25% ocasional o estacional, estrato arbustivo o herbáceo y diversidad media.	Media
Fauna	Sin fauna visible que presente dinámicas visuales que aporten valor escénico.	Baja
Nieve	Ausencia de nieve permanente o estacional.	Baja
Atributos Estéticos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Forma	Diversidad baja	Baja
Color	Diversidad baja y contraste bajo	Baja
Textura	Grano fino y diversidad baja.	Baja
Atributos Estructurales (Atributo, descripción, calidad visual)		
Diversidad paisajística	Heterogeneidad baja y singularidad nula.	Baja
CALIDAD VISUAL TOTAL UP1 CV11	**BAJA**	

Fuente: Elaborado por ENVIS, en base a SEA (2019).

UNIDAD DE PAISAJE UP20: LLANO CENTRAL PUENTE NINQUIHUE		
		
Atributos biofísicos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Relieve	Valle, pendiente bajo el 15%.	Baja
Suelo	Rugosidad baja	Media
Agua	Presencia de agua, abundancia baja, calidad limpia y transparente.	Media
Vegetación	Cobertura sobre el 25% ocasional o estacional, estrato arbustivo o herbáceo y diversidad media.	Media
Fauna	Sin fauna visible que presente dinámicas visuales que aporten valor escénico.	Baja
Nieve	Ausencia de nieve permanente o estacional.	Baja
Atributos Estéticos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Forma	Diversidad media	Media
Color	Diversidad media y contraste medio	Media
Textura	Grano fino y diversidad media.	Media
Atributos Estructurales (Atributo, descripción, calidad visual)		
Diversidad paisajística	Heterogeneidad baja y singularidad nula.	Baja
CALIDAD VISUAL TOTAL UP2 CV11	**MEDIA**	

Fuente: Elaborado por ENVIS, en base a SEA (2019).

Tabla 11: VALORACIÓN CALIDAD VISUAL PUENTE MENELHUÉ PONIENTE. CV11

UNIDAD DE PAISAJE UP21: LLANO CENTRAL PUENTE MENELHUÉ		
		
Atributos biofísicos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Relieve	Valle, pendiente bajo el 15%.	Baja
Suelo	Rugosidad baja	Media
Agua	Presencia de agua, abundancia baja, calidad limpia y transparente.	Media
Vegetación	Cobertura sobre el 25% ocasional o estacional, estrato arbustivo o herbáceo y diversidad media.	Media
Fauna	Sin fauna visible que presente dinámicas visuales que aporten valor escénico.	Baja
Nieve	Ausencia de nieve permanente o estacional.	Baja
Atributos Estéticos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Forma	Diversidad media	Media
Color	Diversidad media y contraste medio	Media
Textura	Grano fino y diversidad media.	Media
Atributos Estructurales (Atributo, descripción, calidad visual)		
Diversidad paisajística	Heterogeneidad baja y singularidad nula.	Baja
CALIDAD VISUAL TOTAL UP1 CV12	**MEDIA**	

Fuente: Elaborado por ENVIS, en base a SEA (2019).

Tabla 12: VALORACIÓN CALIDAD VISUAL PUENTE NEBUCO. CV12

UNIDAD DE PAISAJE UP22: RÍO CHILLÁN		
		
Atributos biofísicos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Relieve	Valle, pendiente bajo 15%	Baja
Suelo	Rugosidad media	Alta
Agua	Presencia de agua, abundancia alta, ribera con mucha vegetación y calidad limpia o transparente.	Destacada
Vegetación	Cobertura sobre el 50% permanente, estrato mixto y diversidad alta	Alta
Fauna	Presencia media y diversidad media	Alta
Nieve	Ausencia de nieve permanente o estacional.	Baja
Atributos Estéticos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Forma	Diversidad media	Alta
Color	Diversidad alta y contraste medio	Alta
Textura	Grano grueso y diversidad alta.	Alta
Atributos Estructurales (Atributo, descripción, calidad visual)		
Diversidad paisajística	Heterogeneidad alta y singularidad media	Alta
CALIDAD VISUAL TOTAL UP1 CV13	**DESTACADA**	

Fuente: Elaborado por ENVIS, en base a SEA (2019).

UNIDAD DE PAISAJE UP23: SECTOR RESIDENCIAL INDUSTRIAL		
		
Atributos biofísicos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Relieve	Valle, pendiente bajo el 15%.	Baja
Suelo	Lisos	Baja
Agua	Presencia de agua, abundancia baja, ribera sin vegetación	Baja
Vegetación	Cobertura sobre el 25% ocasional o estacional, estrato arbustivo o herbáceo y diversidad media.	Media
Fauna	Sin fauna visible que presente dinámicas visuales que aporten valor escénico.	Baja
Nieve	Ausencia de nieve permanente o estacional.	Baja
Atributos Estéticos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Forma	Diversidad baja	Baja
Color	Diversidad baja y contraste bajo	Baja
Textura	Grano fino y diversidad baja.	Baja
Atributos Estructurales (Atributo, descripción, calidad visual)		
Diversidad paisajística	Heterogeneidad baja y singularidad nula.	Baja
CALIDAD VISUAL TOTAL UP2 CV13	**BAJA**	

Fuente: Elaborado por ENVIS, en base a SEA (2019).

UNIDAD DE PAISAJE UP24: LLANO CENTRAL PUENTE NEBUCO		
		
Atributos biofísicos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Relieve	Valle, pendiente bajo el 15%.	Baja
Suelo	Rugosidad baja	Media
Agua	Presencia de agua, abundancia baja, calidad limpia y transparente.	Media
Vegetación	Cobertura sobre el 25% ocasional o estacional, estrato arbustivo o herbáceo y diversidad media.	Media
Fauna	Sin fauna visible que presente dinámicas visuales que aporten valor escénico.	Baja
Nieve	Ausencia de nieve permanente o estacional.	Baja
Atributos Estéticos (Atributo, descripción, calidad visual)		
Forma	Diversidad media	Media
Color	Diversidad media y contraste medio	Media
Textura	Grano fino y diversidad media.	Media
Atributos Estructurales (Atributo, descripción, calidad visual)		
Diversidad paisajística	Heterogeneidad baja y singularidad nula.	Baja
CALIDAD VISUAL TOTAL UP3 CV13	**MEDIA**	

Fuente: Elaborado por ENVIS, en base a SEA (2019).