Anexo 1 Junta de Vecinos Chaqueihua

Sobre las fallas del Proyecto Extracción de áridos en base al medio humano:




Imagen 226 En la imagen se muestra la ubicación del proyecto y sus áreas de explotación y en rojo se muestran las explotaciones de áridos cercanas al aeropuerto (Fuente: Google Earth).

Figura 1. Imagen donde se indica que el camino vecinal de San Antonio es el de Chaqueihua y que da acceso a áridos ilegales. (Extraída de la DIA del Proyecto "Extracción Áridos Chaqueihua")

Camino Chaqueihua el cual corresponde a la ruta V-722 y no a la ruta V-724.



Figura 2. Fotografías de camino Chaqueihua Ruta V-722.

a



Imagen 228 La imagen muestra la confluencia entre el camino Chaqueihua (flecha azul) y la Ruta V-720 (Flecha amarilla). Se aprecia la escuela y caseta para peatones (circulo blanco).

b



Imagen 11 Estado actual de cruce entre Ruta V-724 (o Ruta V-722) y Ruta V-720 mirando hacia el norte



Imagen 12 Estado actual de cruce entre Ruta V-724 (o Ruta V-722) y Ruta V-720 mirando hacia el sur



Imagen 13 Estado actual de Ruta V-724 (o Ruta V-722) mirando hacia el oriente



Imagen 14 Estado actual de Ruta V-724 (o Ruta V-722) mirando hacia el poniente

Figura 3. a. Imagen que muestra de forma incorrecta el cruce Chaqueihua-Trapén.
b. Imágenes que muestran el cruce real de Chaqueihua-Trapén (Extraídas de la DIA del proyecto “Extracción de Áridos Chaqueihua)

Sede Junta de Vecinos Chaqueihua.



Figura 4. Sede Junta de Vecinos Chaqueihua.

Chaqueihua cuenta con Iglesia Católica y Templo Evangélico.



Figura 5. a. Iglesia Católica. b. Templo Evangélico.

Chaqueihua si cuenta con APR



Figura 6. Placa del APR Las Quemas San Antonio sector Chaqueihua.

Chaqueihua cuenta con viveros de árboles nativos del sector en asociación con la Fundación Núcleo Nativo.



Figura 7. Imágenes extraídas del Instagram @nucleo-nativo

Mural que realizó un grupo de jóvenes para concientizar respecto de la Chaqueihua



Figura 8. Mural “Chaqueihua” ubicado en paradero de la ruta V-722