ANEXO 3 FOTOMONTAJES

Evaluación comparativa de la incidencia visual del Proyecto PO 4

A. Situación actual PO 4



B. Situación proyectada PO 4



Las flechas se incorporan exclusivamente para facilitar la identificación de las torres proyectadas, debido a su reducida expresión visual dentro de la escena.

Síntesis de la evaluación

Visibilidad	Contraste	Dominancia	Modificación de la escena	Incidencia visual global
Muy baja	Bajo	Muy baja	Baja	**BAJA**

El análisis de PO 4, permite concluir que la visibilidad de la torre proyectada varía entre muy baja y media, según la distancia, orientación de las vistas y condiciones locales de exposición. En todos los puntos, las obras presentan contraste bajo y dominancia Baja, explicada por su escala aparente, su trazado esbelto y discontinuo, y la inserción dentro de un entorno ya modificado por la presencia del Parque Fotovoltaico Alfa Solar (RCA N° 0222/2021), la Subestación Kimal y múltiples tendidos eléctricos preexistentes. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 ter de la Ley N° 19.300, la incorporación de esta nueva infraestructura lineal a las obras previamente aprobadas no introduce efectos sinérgicos ni acumulativos sobre el valor paisajístico de la zona, toda vez que no bloquea cuencas visuales panorámicas ni altera los atributos morfológicos o la profundidad escénica del paisaje desértico. En consecuencia, la modificación es acotada y la incidencia visual global se califica como baja en la totalidad de las escenas evaluadas.

Evaluación comparativa de la incidencia visual del Proyecto PO 6

A. Situación actual PO 6



B. Situación proyectada PO 6



Las flechas se incorporan exclusivamente para facilitar la identificación de las torres proyectadas, debido a su reducida expresión visual dentro de la escena.

Síntesis de la evaluación

Visibilidad	Contraste	Dominancia	Modificación de la escena	Incidencia visual global
Baja	Bajo	Muy baja	Baja	**BAJA**

El análisis comparativo entre la situación actual y la situación proyectada desde el PO 6 permite establecer que las nuevas torres son perceptibles principalmente debido a la amplitud de las vistas y a la escasa presencia de obstáculos en los primeros planos. No obstante, su tamaño aparente es reducido y su identificación directa resulta poco evidente, razón por la cual fue necesario incorporar flechas en el fotomontaje para indicar su emplazamiento. La ruta constituye el principal eje de organización de la escena y dirige la mirada hacia el punto de fuga, mientras que las líneas de transmisión y estructuras eléctricas existentes presentan una notoriedad superior a la de las obras proyectadas. La distribución discontinua, el diseño esbelto y la similitud formal de las nuevas torres con la infraestructura preexistente reducen su contraste y favorecen su integración visual. Si bien el Proyecto incrementa localmente la cantidad de elementos antrópicos visibles, no bloquea las vistas panorámicas ni modifica la amplitud, profundidad y continuidad visual características del territorio. En consecuencia, se determina una incidencia visual global baja desde el punto de observación analizado.

Evaluación comparativa de la incidencia visual del Proyecto PO 10

A. Situación actual PO 10



B. Situación proyectada PO 10



Las flechas se incorporan exclusivamente para facilitar la identificación de las torres proyectadas dentro de una escena que presenta múltiples estructuras eléctricas preexistentes.

Síntesis de la evaluación

Visibilidad	Contraste	Dominancia	Modificación de la escena	Incidencia visual global
Media	Bajo	Baja	Baja	**BAJA**

El análisis comparativo entre la situación actual y la situación proyectada desde el PO 10 permite establecer que las nuevas torres son perceptibles debido a la amplitud del campo visual, al relieve plano y a la ausencia de barreras relevantes en los primeros planos. Las estructuras proyectadas conforman una secuencia discontinua en el plano medio y hacia el horizonte. Sin embargo, su diseño esbelto y su reducida ocupación dentro de la escena, junto con la presencia de numerosas líneas y torres eléctricas preexistentes de mayor escala, atenúan su expresión visual. La ruta mantiene su condición de eje principal y las nuevas estructuras no bloquean las vistas ni modifican la amplitud, profundidad u organización general del paisaje. En consecuencia, aunque las obras presentan una visibilidad media, su contraste y dominancia permanecen bajos, determinándose una incidencia visual global baja.

Conclusiones generales del análisis comparativo

El análisis conjunto de los PO 4, PO 6 y PO 10 permite concluir que la visibilidad de las torres proyectadas varía entre muy baja y media, según la distancia, orientación de las vistas y condiciones locales de exposición. En todos los puntos, las obras presentan contraste bajo y dominancia muy baja o baja, debido a su escala aparente, su carácter discontinuo, la amplitud del paisaje desértico y la infraestructura eléctrica de mayor notoriedad ya incorporada a la escena. Los fotomontajes confirman que el Proyecto no bloquea vistas panorámicas ni modifica los atributos geomorfológicos, la profundidad visual o la organización general del paisaje. Por consiguiente, la modificación es acotada y la incidencia visual global se mantiene baja en la totalidad de los puntos evaluados.