SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DE CHILE

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 032/2010

Región: Atacama

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 26.08.2010	Hora inicio: 9:40	Hora término:
Proyecto(s) (*): Procesamiento de Desmontes de Minerales de Cerro Imán		
Titular: S.C.M. Santa Fé		Rut: 76.655.500-4
RCA Nº (*): 158	Fecha de la RCA: 13.09.2006	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno)*: Alfredo Morales Espinoza		Correo electrónico: emorales@mnsfe.cl
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna)*: Instalaciones de la planta, sector Cerro Imán, Cojisó.		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda)*:

( ) Programa fiscalización (X) Denuncia ( ) Contingencia ( ) Otro _____

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda)*:

( ) No iniciado
( ) En construcción
( ) Terminado
( ) En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
(X) En operación
( ) Abandonado
( ) En actividades de cierre (temporal o permanente)

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación)*:

6982470 N – 359930 E.

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
Omar Pizarro Aguilera	Supervisor Faena	opizarro@mnsfe.cl	
Carlos Castro Angulo	Prevencionista de riesgo.	94301701	
Waldo Sanhueza	Prevencionista de Riesgo (Bodega)	84194457	

ORIGINAL EXPEDIENTE

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
Paolo Puggioni Subiabre	Ing Medio Ambiente	SERNAGEOMIN	
ULLY MONSALVE DEBIA	PROFESIONAL RRNN	S.A.G.	
PATRICIA CACERES DIAZ	PROF RNR Regional	SAG	
Claudia Rojas C.	Oco Asesor UMA	Seremi Salud-Atacama	
Verónica Quezada	Profesional	concesión	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.
Registro Capacitación Manejo Residuos Peligrosos	—	Seremi de Salud
Registro Capacitación Manejo Residuos Peligrosos	—	Seremi de Salud

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

Se realizó inspección al proyecto, con el objeto de atender una denuncia por la generación de molestia particulado. Al momento de la inspección el proyecto se encontraba en plena operación y se pudo constatar la alta generación de molestia particulado que generaba.
Luego de iniciada la inspección y durante el recorrido que se estaba realizando, la planta paralizó su funcionamiento, aspecto que se hizo saber al personal que atendió la visita: Sr. Omar Pizarro, supervisor de planta; Sr. Miguel Knuckey, Topógrafo y el Sr. Carlos Carlo, Prevencionista; ya que el objeto de la inspección es precisamente verificar el funcionamiento de la planta y la efectividad de las medidas comprometidas en la R.C.A.-
Se inspeccionaron las instalaciones de la planta principalmente Fal; Bolsadero; Dispensador; Acopio de residuos; talleres de mantención; maestranza; bodega.
Se pudo detectar que las medidas de mitigación de molestia particulado comprometidas en la R.C.A. no se encuentran implementadas en su totalidad; falta:
- Agua pulverizada en chancadores primario y secundario

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

- no existe cámara de ventilación
Respecto al encapsulamiento:
- Corvas: parcialmente implementadas.
no existe encapsulado total. En resto ser con encapsulamiento, las cubiertas están levantadas, en otros otohan reparado
- Bezoares: Encapsulamiento parcial.
- Chancadores: Encapsulado deficiente.
- Hornos: sin encapsulamiento.
Faltan de mangas desconectados y sin ventiladores.
- Humectación de caminos: Los caminos no se encontraban humectados, luego en el transcurso de la visita de dimensión que se humectaba un camino.

Residuos:
Se verificó que la disposición de residuos peligrosos se realiza fuera de los patios autorizados.
En el patio de Sobrotaje se observa derrames de hidrocarburo en el suelo, lavado de maquinaria y equipo sin contar con autorización.
Patio de RESPEL sin autorización.
No existe sistema de lavado de ruedas.
Se observó la existencia de extintores vencidos.
En el Taller se realizan mantenciones mayores, situación que no está contenida en la

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

Se solicita al Titular hacer llegar de los servicios solicitados, los siguientes Antecedente:

- Registro frecuencia humectación de caminos. (SAG, Sernageomin, Seremi Salud)
- Informar origen del agua utilizada para la humectación de caminos, con su respectivo respaldo. (SAG)
- Registro de empresa de retiro y disposición final de Residuos no peligrosos. (Seremi Salud)
- Res. funcionamiento Polvorín Salvataje. (S. Salud)
- Análisis efluente de la planta PTAS. y uso de efluente (S. Salud).
- Registro ingreso residuos a relleno Sanitario El Chulo. (S. Salud)

Se solicita al Titular hacer llegar medios de verificación (Informe - fotografía) de las acciones tomadas para regularizar el manejo y disposición de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. Dado que al momento de la inspección el Sr. Ignacio Sanhueza señaló que los residuos mal dispuestos detectados al momento de la inspección, serían retirados en el transcurso del día. (Seremi de Salud)

Toda la información solicitada deberá hacerse llegar en un plazo máximo de 6 días hábiles contados de la presente fecha,

ORIGINAL EXPEDIENTE