Ctta 36/2010

SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DE CHILE

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 36/2010

Región: Atacama

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 09 Sept. 2010	Hora inicio: 12:30	Hora término: 14:30
Proyecto(s) (*): Incremento de Generación y Control de Emisiones del Complejo Generador C.T. Guacolda		
Titular: Empresa Eléctrica Guacolda S.A.		Rut: 96635700-2
RCA Nº (*): 236	Fecha de la RCA: 16 Octubre 2007	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno)*: Sergio del Campo Favet.		Correo electrónico: sdelcampo@guacolda.cl
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna)*: Instalaciones Proyecto Guacolda y Vertedero.		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda)*:

- [X] Programa fiscalización
- [ ] Denuncia
- [ ] Contingencia
- [ ] Otro

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda)*:

- [ ] No iniciado
- [ ] En construcción
- [ ] Terminado
- [ ] En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
- [X] En operación
- [ ] Abandonado
- [ ] En actividades de cierre (temporal o permanente)

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación)*:

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
Eugenio Parra Stochebrand	Gerente de Producción	eparra@guacolda.cl	
Hernán Fujii G. Jorge Moyano Fuentes	Gerente Ingeniería Jefe Dpto Químico	hfujii@guacolda.cl jmoyano@guacolda.cl	
JORGE MLADINEO S. Pedro Maria Vicuña Victor Henríquez S.	Jefe Puerto y Cancha Jefe Sinidad Operaciones	JMLADINEO@GUACOLDA.CL pvicuna@guacolda.cl vhenriquez@guacolda.cl	

(*) Dato obligatorio

ORIGINAL EXPEDIENTE

Acta Nº 36/2010

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
José Esteban Serrano.	Profesional.	Conama	
Tpo. Sandoval Quiroga.	Inspector	S.A.G.	
Hugo Elgueda Cortes	Inspector	SAG	
Cristian Rivera S	Profesional	CONAF	
David Moreno S.	Profesional	MTT	
ERIK SOPIA S.	PROFESIONAL	SEREMI SALUD	
[illegible]	MEDIO AMBIENTE	GOB. MARITIMA CATEDRA	[illegible]
RICARDO CATALÁN	ADM PESQUERA	SERNAPESCA	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

Se verificó que en sector de orilla costa (Sector Sur) aún hasta material acumulado producto de la construcción dentro de los 8. muros en orilla de playa. Se solicita al Titular remediar la situación y dentro de los proximos 6 meses a partir del 9 de Sept. 2010. entregar un informe de avance a. Sernapesca y Gobernación Marítima de Caldera para así proyectar un término y retiro definitivo de material.

Se solicita al Titular que al momento de construcción de la Caseta de cobro e instalación de la malla. contravientos, no retirar la antigua malla hasta que la nueva no este completamente instalada.

Los antecedentes anteriores deberán ser enviados por el Titular al servicio que lo solicita con copia completa a Conama en formato papel y digital antes del día 9 de Marzo. 2010.

ORIGINAL EXPEDIENTE