SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DE CHILE

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 1/2010

Región: Interregional

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 22/04/2010	**Hora inicio:**	**Hora término:**
Proyecto(s) (*): "Depósito de Estériles Domos"		
Titular: Inversiones SA.		**Rut:**
RCA Nº (*): 029	**Fecha de la RCA:** 10/02/2004	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno):* —		**Correo electrónico:** —
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna):* Depósito de estériles.		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda):*

(X) Programa fiscalización ( ) Denuncia ( ) Contingencia ( ) Otro _____

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda):*

( ) No iniciado
( ) En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
( ) En construcción
(X) En operación
( ) En actividades de cierre (temporal o permanente)
( ) Terminado
( ) Abandonado

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación):*

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
FERNANDO VALENZUELA	GTE. MEDIO AMBIENTE	fvalenzuela@anglochile.cl	
JUAN DE VERA F.	Ingo. Proyectos	jdeveraf@anglochile.cl	
EUGENIO LABARCA R.	GTE MEDIO AMBIENTE LB	ELABARCA@ANGLOCHILE.CL	

ORIGINAL EXPEDIENTE

(*) Dato obligatorio

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
Jeanine Hermansen C.	fiscalizador	SAG Central	
MARIO AHUMADA CAMPOS	J. SUBDEPTO G. AMB.	SAG CENTRAL	
DIEGO SAN MIGUEL C.	ING. CONSERVACION Y PROTECCION DE RECURSOS	DGA CENTRAL	
Rodrigo Núñez Farías	Encargado de Residuos Industriales	Oficina Provincial Aconcagua SEREMI de Salud Valparaíso	
Marcelo Peña G	Coordinador Gestion Amb	SEREMI Salud RM	
Roberto Ponce Farías	INGENIERO Depto. Gestión Ambiental	SERNAGEOMIN	
Guido Martínez	Coordinador SEIA	MINSAL	
Erik Soto	Fiscalizador (Practica)	COLBUN	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.
	- Se debe remitir los medios de verificación de la fecha de suspensión transitoria. (Siguiente día hábil)	
	- Se solicita el detalle de volumenes diarios de pH y productividad, con degosado el registro original (15 Hrs.)	
	de registro (desde la ultima epoca de descarga) (15 Hrs. Jueves)	
	- Se solicita Monitoreo (detallado en el punto 9 del Acta.)	
	- Se solicita Coordenadas de la descarga (Jueves)	

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

1) Se visita Depósito Donoso. Se constata canal de contorno C1 y C2. Se observa que no se efectuaron obras indica el titular que no se efectuó una modificación del diseño. Sobre la materia

Se indica que está impermeabilizado. Asimismo se indica que no está depositado 80 millones de toneladas de 150 mill. el depósito no encuentra finalizado hasta que se soluciones los problemas del drenaje. (Según lo señala el titular) En la actualidad, el depósito de material negro indica el titular, no está efectuando en el San Francisco (Botadero) (Al momento de la visita no se El titular indica que el depósito Donoso (Depósito) está formado desde el año 2008 a 2009 por confirmar.

2) Se constata canal de contorno limpio.

3) Se visualiza material acumulado en el depósito, que no son profesionales de la empresa indican que son estériles no fueron instalados en la zona, que son de carácter temporal, que no presentan el próximo paso.

4) Se constata canal de contorno y la geomembrana 4 y 5 (Se ven en depósito de material no vista y que indican el depósito que no hay de salud manifiesta no preocupación por la exposición lateral del depósito que no hay exposición

5) y centralización de agua de drenaje bajo la geomembrana 4 y 5 En la zona parte del canal durante pasa por una manguera y atraviesa por 3 estanques. El centralizador (Hidróxido de sodio) NAOH se coloca en el primer estanque.

Se visualiza canal drenaje que pasa por contorno y por debajo, por lo tanto no se encuentra todo lo que viene de la quebrada. El titular indica, que esto se solucionará posteriormente al ejecutarse las condiciones de Se gira el titular, el pH se mide en el pto. de descarga. Se indica que el centralizante se agrega una vez al día, de manera manual. El primer estanque tiene un palo que se entiende para efectuar la mezcla.

Se visualiza

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

(6) Sector Aforo de caudal: Se constata que en el momento no pasa agua por la sección, pero existe la evidencia que el agua pasa por ahí debido a la sección. Se solicita aclarar lo que ocurre al titular

(7) Aproximadamente 100mt Agua Abajo del pto de Aforo se observan plantas de vega en colonias con presencia de sulfato ascendente en superficie y en condición de rastrojo ~~debil~~. (Gypsophilas y flor cactus.)

(8) Se solicita que los informes incluyan fotografías también vengan con el detalle diario de los resultados de monitoreo.

(9) Se solicita al titular remitir el Resultados de los monitoreos que se efectuan hace historicamente (registro histórico) y en adelante, remitir los resultados de manera semestral.

Se solicitan las coordenadas del pto de descarga actual. (Sección de Salida de la Subcuenca del desde) 18 mts. aguas abajo del punto de descarga actual.

La empresa indica que actualmente se trabaja con 6 GS para el monitoreo.

La empresa plantea presentación del estado de avance y posibles soluciones al problema de generación de Aguas Ácidas, los que deberán ser sometidos a la autoridad para su aprobación, según corresponda.

(10) Se constata al titular lo ya declarado en el certificado de instalación del literal a) lo que la empresa - titular indica que no cuenta con tales documentos dado que la puesta en marcha efectiva los trabajos en terreno.

(11) Se solicita datos de caudales que cuenta la empresa.

(12) de cuando estos se hayan podido medir.

ORIGINAL EXPEDIENTE