SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DE CHILE

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 222

Región: Magallanes

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 01/12/2010	**Hora inicio:** 12:15	**Hora término:** 14:15
Proyecto(s) (*): Servicio de Alberque, Área de Acompañ Destinados a Contratantes Zona Punitiva, Sector Lago Grey...		
Titular: Vértice S.A.		**Rut:** PP. 505.160-5
RCA Nº (*): Alex Vonbrschhoffshausen 16/1/2010.	**Fecha de la RCA:** 15 Junio 2010	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno):* Alex. Vonbrschhoffshausen		**Correo electrónico:**
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna):* Torres del Paine.		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda):*

- (✓) Programa fiscalización
- ( ) Denuncia
- ( ) Contingencia
- ( ) Otro _____

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda):*

- ( ) No iniciado
- ( ) En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
- (✓) En construcción
- ( ) En operación
- ( ) En actividades de cierre (temporal o permanente)
- ( ) Terminado
- ( ) Abandonado

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación):*

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
Andy Biskupovic Barrientos	Sub-Administrador		

ORIGINAL EXPEDIENTE

(*) Dato obligatorio

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
Cristián Oyazún V.	Seguimiento y Erducació	Servicio Erducació Arbretd	
Rodrigo Garay V.	M. Veterinario	Of. Provincial Seremi Salud	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

Se realizó una visita al refugio Lapo Grey, en conjunto con profesional de la Seremi de Salud. El proyecto actualmente se encuentra en etapa de construcción, para lo cual se ha delimitado el área para el nuevo refugio, construyeron el embarcadero para la construcción del refugio y actualmente están construyendo el nuevo tratamiento y compamento de Jaenos. La construcción se divide nuevo hace un mes, los trabajadores utilizan los dos baños del refugio mientras terminan su compamento. Se observa que todo el área está ordenado y sin presencia de residuos. Al ~~mento~~ momento de la visita, el lugar se encontró sin trabajadores. Dentro de la misma visita, se inspeccionó el actual refugio el cual se encuentra operando la empresa Vértice, constan de dos sistemas nuevos de dispersión de aguas servidas, constituidos por pozo séptico, cancha de infiltración, sin especificar el tratamiento de aguas. Uno de los sistemas es para baños área camping (contenedor, lavamanos), el otro es para duchas área camping y más refugio. El área de acopio de residuos domiciliarios se encuentra cercado con malla pollinera con suelo descubierto. Se advierte que el área de manejo de residuos, acopio de olvidos, bencinas más generadores, cuenta con suelo impermeable, capaz de contener cualquier derrame que se pueda ocasionar en el área. La antena, aparte de que no se considera en la RCA Nº 021/2004, proyecto que actualmente opera Vértice S.A., tiene como finalidad contener posibles derrames al suelo, subsuelo. La leña es traída desde Puerto Natales. La capacidad actual del refugio es de aproximadamente 100 campistas y en refugio 33 personas y 12-14 trabajadores.

ORIGINAL EXPEDIENTE