SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DE CHILE

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 213

Región: MAGALLANES

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 14/04/2010.	**Hora inicio:** 13:30	**Hora término:** 13:50.
Proyecto(s) (*): Concesión Ampliación Complejo Penal.		
Titular: Sodexo Chile S.A.		**Rut:** 94.623.000-6
RCA Nº (*): 087/2004	**Fecha de la RCA:** 1 Junio 2004	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno):* Gloria Moraga Ortiz		**Correo electrónico:**
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna):* Torres del Paine		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda):*

(X) Programa fiscalización ( ) Denuncia ( ) Contingencia ( ) Otro _____

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda):*

( ) No iniciado
( ) En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
( ) En construcción
(X) En operación
( ) En actividades de cierre (temporal o permanente)
( ) Terminado
( ) Abandonado

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación):*

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
Waldo Ferreira.	ADMINISTRADOR		

ORIGINAL EXPEDIENTE

(*) Dato obligatorio

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
Cristian Ojeda Valdivia	Encargado Sgo, Losc.	CONAMA	
Rodrigo Gonzalez Vera	M. Veterinario	SEREMI Salud	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

Se realizó una visita inspectiva al camping, al cual se encontraba sin pasajeros y en proceso de mantenimiento. Se observó la adecuación del área de acopio de residuos domiciliarios, al cual le restaba por colocar paredes capaz de ser lavables. Deben realizar la limpieza de las cámaras desgrasadoras las cuales no se encontraban saturadas pero no restaba mucho para ello. Se observaron las adecuaciones a la planta de tratamiento, a la cual le incorporaron un estanque previo que funciona como regularizador de caudal. Se solicitaron oficialmente entregar un informe con las modificaciones realizadas a la planta. Se destaparon los drenes de drenaje para mantención. En el mes de enero se realizará la determinación de fuente emisora.

ORIGINAL EXPEDIENTE