SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DE CHILE

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 14/2010

Región: DE LOS RÍOS

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 26/05/2010	**Hora inicio:** 10:30	**Hora término:** 13:00
Proyecto(s) (*): "TERMINAL FLUVIAL PORTUARIA CORRAL"		
Titular: PORTUARIA CORRAL S.A.		**Rut:** 96.610.780-4
RCA Nº (*): 250	**Fecha de la RCA:** 16/03/2007	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno):* RODRIGO ECHEVARRÍA RODRIGUEZ		**Correo electrónico:** RECHEVARRIA@TELOCAMI.CL
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna):* Región de los Ríos, Comuna de Valdivia.		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda):*

(X) Programa fiscalización ( ) Denuncia ( ) Contingencia ( ) Otro _____

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda):*

( ) No iniciado
( ) En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
( ) En construcción
(X) En operación
( ) En actividades de cierre (temporal o permanente)
( ) Terminado
( ) Abandonado

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación):*

WGS 84 HN8. 5558855 N
0604827 E

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
Rodrigo Echevarría R.	Representante Legal	21428	
Juan Carlos Cárdenas	Encargado de Operaciones	21428	

ORIGINAL EXPEDIENTE

(*) Dato obligatorio

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
José Velásquez Flores	Encargado Evaluación y Seguimiento SEIA	SERENA Salud	[signature]
MARCELO CZISCHKE HITSCHFELD	FISCALIZADOR	SAG	[signature]
Mª ELIANA CHAPARRO BOSSY	FISCALIZADORA	SERNATUR.	[signature]
Eric Loyola Robles	Fiscalizador	SISS	[signature]
German Krause Salazar	Prof. Apoyo	Seremi Agricultura	[signature]
Mauricio Benítez Morales	FISCALIZADOR	CONAMA	[signature]

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

(1) Proyecto se encuentra en operación.

(2) Proyecto Borde Río: se constataron obras de mejoramiento del muelle, dado que el terreno cedió en una longitud aproximada de 10 metros, producto del sismo del 27/02/2010.

(3) Si bien se observó implementación de pantalla arbórea, deberá realizarse una mantención adecuada, tendiente a evitar deterioro de la misma.

(4) Se constató zanja recolectora de aguas lluvias en el perímetro sur poniente con descarga al río Calle Calle (Canal Haverbeck).

(5) El foso decantador proyectado al final del colector de aguas lluvias, deberá ser implementado según lo establecido en la RCA.

(6) Se detectaron 02 filtros de aceites y 02 baterías dispuestas en el recinto (patio), que deberán ser dispuestos de acuerdo a retiro programado con empresa externa.

(7) Informar respecto de la caracterización de las aguas del sistema de recolección asociado al proyecto.

(8) Las observaciones antes descritas deberán ser abordadas por el titular a través de un informe que hará llegar a CONAMA (Carlos Anwandter 834, Valdivia) a más tardar el día 07 de junio de 2010.

(9) En el informe citado en punto (8) se debe incluir los antecedentes de la ejecución de las recomendaciones formuladas al Estudio de Impacto Vial.

(10) Informar además, respecto de obras de modificación o ampliación detectadas en la inspección.

ORIGINAL EXPEDIENTE