GOBIERNO DE CHILE
COMISION NACIONAL
DEL MEDIO AMBIENTE

SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO

ANTECEDENTES

TITULAR: SONACOL	
Proyecto: "Oleoducto Con-Con - Maipú"	
RCA N°56/1998	FECHA:
OTRAS RESOLUCIONES:	FECHA :
DIRECCIÓN:	
LUGAR DE LA INSPECCIÓN O DE REFERENCIA: Muestreo de Plan Integral de Remediación" Reñaca Alto	
FECHA INSPECCIÓN: 28 de octubre de 2009	
RESPONSABLE EMPRESA:	CARGO:
Roberto Jadue	JEFE MANTENCIÓN LÍNEAS Y ADMINISTRACIÓN SERVICIOS

RESULTADO INSPECCIÓN

1. ETAPA DEL PROYECTO:

2. DOCUMENTOS ENTREGADOS O SOLICITADOS EN TERRENO POR EL TITULAR

DOCUMENTO ENTREGADO O SOLICITADO	SERVICIO RECEPTOR O SOLICITANTE

GOBIERNO DE CHILE
COMISION NACIONAL
DEL MEDIO AMBIENTE

SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

3.- OBSERVACIONES DE LAS PARTES U OBRAS QUE SE FISCALIZARON

CONSIDE-RANDOS. RCA	OBSERVACIONES
	el
→	Se visitan ~~3 de los~~ piezometros (5-15;) → 15 piezometros y 2 pozos es el total de puntos de muestreo
→	Se Presencia la toma de muestras de el piezometro 5/15, el nivel de agua es de 1,14 mt. Aforan el piezometro ~~por~~ 3 veces antes de obtener la muestra.
→	Se toman 3 envases de muestra, R con preservante y 1 sin preservante → el martes 27 inicio el muestreo entre 11:30 y 12:00 AM y finalizo a las 17:0
→	~~La muestra se mantiene de la toma de muestra~~ con gel pack y testigo de temperatura.
→	El titular indica que el muestreo se acordo entre Conama, Sonacol, los primeros años se muestreo cada 2 meses, alrededor del 2006 se solicito el cambio a 2 veces al año.

GOBIERNO DE CHILE
COMISION NACIONAL
DEL MEDIO AMBIENTE

SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

→	Titular ~~~~ explica la metodología de reemplazo de tubería, instalando una tubería nueva paralela a la tubería existente desde cámara a cámara entre el 2009 y 2011. Señala que se utilizará la misma faja de servidumbre
→	se indica que las muestras colectadas ante el 27, 28 de octubre serán ingresadas al laboratorio hoy 28 en la tarde
→	se visita $S1_3$ y $S1_b$ i ~~~~ el olfato se detecta olor
→	se visita S14 y S13 no se detecta olor
→	se visita $S4_1$ y $S4_2$ se detecta fuerte olor
→	se visita $S3_1$ y $S3_2$ se detecta leve olor
→	se visita $S6_2$ se constata que se rompió la tubería
→	se visita noria 1 y 2, piezometro 9_1 y 9_2 y 7
→	se consulta por mantención de las muestras, se observa que las muestras son mantenidas en coolers.
→	se esta muestreando para analizar hidrocarburos volátiles, fijos, xileno y plomo. Se solicita corroborar nuevamente que estén todos los analisis.

GOBIERNO DE CHILE
COMISION NACIONAL
DEL MEDIO AMBIENTE

SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

4.- EQUIPO DE INSPECCIÓN

NOMBRE	CARGO	ÓRGANO DEL ESTADO	FIRMA
CRISTIAN VEGA	Encargado Fiscalizac	CONAMA Valparaíso	
CLAUDIO VALDERRAMA	PROFESIONAL REMOREN	SAG OFICINA VALPARAÍSO	
Zoraida Mou	real Fiscalizador	CONAMA	

5.- OTROS ASISTENTES:

NOMBRE	ORGANIZACIÓN O PERSONA NATURAL	DIRECCIÓN	FIRMA