SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DE CHILE

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 37/2010

Región: De los Ríos

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 25/08/2010	Hora inicio:	Hora término:
Proyecto(s) (*): "ESTANQUE ACUMULACION DE LICOR NEGRO EN PLANTA VALDIVIA" "OBRAS DEFINITIVAS DE LA LAGUNA DE DERRAMES DE EMERGENCIA DE PLANTA VALDIVIA" REEMPLAZO DE LA LAGUNA DE DERRAMES DE EMERGENCIA DE PLANTA VALDIVIA POR DOS LAGUNAS DE DERRAMES		
Titular: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN		Rut: 93.458.000-1
RCA Nº (*): 0009 ; 0763 0040	Fecha de la RCA: 21/09/2010 ; 13/12/2005 04/04/2008	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno)*: Sr. Sergio Carreño Moscoso		Correo electrónico: scarreno@arauco.cl
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna)*: Región de los Ríos, comuna de Mariquina, instalaciones Planta Valdivia.		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda)*:

- [X] Programa fiscalización
- [ ] Denuncia
- [ ] Contingencia
- [ ] Otro

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda)*:

- [ ] No iniciado
- [ ] En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
- [X] En construcción
- [X] En operación
- [ ] En actividades de cierre (temporal o permanente)
- [ ] Terminado
- [ ] Abandonado

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación)*:

Datum WGS84, H18
0680485 E; 5618452 N Estanque Licor Negro.
0680272 E; 5618958 N Laguna de Derrame.

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
Miguel Osses Montecinos	Subgerente MASSO	98884469	

ORIGINAL EXPEDIENTE

(*) Dato obligatorio

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
Viviana Bustos Contreras	Fiscalizador	DGA	
Eric Loyola Robles	Fiscalizador	SISS	
José Velásquez Flores	Fiscalizador	Servicio de Salud	
Mauricio Benitez Morla	Fiscalizador	CONAMA	
Viviana Bustos C	FISCALIZADOR	DGA	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

(1) Se constató en lo general, que el proyecto "Valdivia" se encuentra operando.

(2) Respecto del proyecto de recambio de la laguna de derrames de emergencia, por dos lagunas de derrames, se constató que a la fecha, sólo se ha concretado la instalación del piping. No se han ejecutado aún trabajos al interior de la laguna de derrames.

(3) En relación al proyecto del estanque acumulador de licor negro en Planta Valdivia, se verificó que la fase constructiva se encuentra completa. No obstante, se considera la próxima parada de planta para que quede operativo.

(4) Se ha informado verbalmente, que el proyecto para la operación de la laguna se encuentra en proceso de análisis de incorporar modificaciones, las que serán puestas a consideración de la autoridad Ambiental según sea pertinente.

ORIGINAL EXPEDIENTE