GOBIERNO DE CHILE
COMISION NACIONAL
DEL MEDIO AMBIENTE

SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 1

CONAMA Región: Dirección Ejecutiva

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 20/01/2010	**Hora inicio:** 8:00	**Hora término:** 16:00
Proyecto(s) (*): Línea de 66 kV y Subestación de 4 MVA de Ranquilli		
Titular: Emelectric SA.		**Rut:** —
RCA Nº (*): 156/2007	**Fecha de la RCA:** 25/01/2007	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno):*		**Correo electrónico:**
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna):* Trazado y Subestaciones Ranquilli y Huachaté		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda):*

(X) Programa COF ( ) Denuncia ( ) Contingencia ( ) Otro _____

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda):*

( ) No iniciado
( ) En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
( ) En construcción
(X) En operación
( ) En actividades de cierre (temporal o permanente)
( ) Terminado
( ) Abandonado

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación):*

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
José P. Reyes L	Jefe Area Tec. Santa Cruz	jose.reyes@emelectric.cl	

ORIGINAL EXPEDIENTE

(*) Dato obligatorio

GOBIERNO DE CHILE
COMISION NACIONAL
DEL MEDIO AMBIENTE

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
Jeancine Hermansen	Ing. Agrónomo	SAG central	
Olivia Henríquez H.	Ing. Agrónomo	SAG Central	
Miguel Angel Alarcón	Ing. Forestal	CONAF Central	
Leila Soto	Ing. Ambiental	Conama DE.	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS AL COF

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.
Informe de monitoreo		COIVAMA.

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

(1) Se visita S/E Ranguilli se constata
- transformador
- 1 paño de línea Principal
- 1 paño Secundario
- Sistema Protecciones.

(2) Según Sr José Reyes (Representante de la empresa en terreno) en esta se obtuvo ~~los permisos ambientales~~ tiene permiso ~~se solicita medio de prueba de la implementación de pantalla acústica~~ no se tiene evidencia de instalación de Pantalla acústica según lo indica la RCA

(3) Se solicita efectuar mediciones de ruido a objeto de monitorear el efecto de la subestación en la zona. El plazo para este efecto será de 60 días hábiles para remisión de informe.

(4) Se consulta sobre los informes de ruido a que alude el considerando 7.2 de la RCA. El Sr José Reyes señala que dichos monitoreos, no fueron efectuados.

(5) torre 135 - 134 - 133 entre 121 a 98 donde se encuentra estructura de anclaje tipo C.
Se constata construido anexo al camino
Se constata construcción tipo indicada en considerando 36.2.3 Adenda al pronunciamiento 14.

(6) Se constata en terreno los sectores de corta a que alude el plan de manejo presentado en conaf ~~que forma parte del PAS 102 del RCA~~. Se debe verificar superficie aprobada en el Proceso de evaluación ambiental
torre 121 a 98 con estructura tipo C
97 - 96 - 95 con estructura tipo S.

torre 88 - 89 -> atraviesa de cauce conforme a plano Fig 1 de Adenda N° 1. Cauce N° 5
Plan de manejo de corta ~~PAS 102~~. Según verificado en terreno, se constata
Pág. VI - 2,2 Hás de Plantación en Propiedad de Sra María Reyes
Pág. VII - 9 Hás
Total de 11,2 Hás ~~propiedad~~ de la VII Región (total de la afectada)

ORIGINAL EXPEDIENTE

SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

GOBIERNO DE CHILE
COMISION NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

1 Se constata zona de revegetación. Se obtienen fotos en terreno de ejemplares plantados.
Se visita poste N° 26
Se visita poste 114 hacia arriba de donde se la RCA. Al momento de la visita no se constata presencia de agua ~~de~~

Respecto de la DIA, presentada por el titular, en ella se señala que "como medida de contingencia, se considera un plan que contempla la coordinación con las brigadas forestales del sector y de ...."

En terreno se verifica que no hay un documento escrito que incorpore la coordinación, en este caso, con CONAF. Solo existan conversaciones entre el titular y CONAF.

Se solicita formalizar a la brevedad un acuerdo/convenio con CONAF.

2. Durante el recorrido en la zona de plantación no se evidencia problemas asociados a estado de vegetación. El proyecto respeta la vegetación existente en las hoyaduras donde estas existían. No se presencian restos de basura o Residuos.

ORIGINAL EXPEDIENTE