SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DE CHILE

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 43/2010

Región: X Los Ríos

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 22/09/2010	**Hora inicio:** 15:45	**Hora término:** 16:30
Proyecto(s) (*): "Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Servidas de Los Lagos"		
Titular: ESSAL SA.		**Rut:** 96.579.800-5
RCA Nº (*): 343	**Fecha de la RCA:** 13/02/2002	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno):* Reinaldo Witto		**Correo electrónico:** edar-loslagos@essal.cl
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna):* Planta de Tratamiento, Comuna de Los Lagos.		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda):*

- [X] Programa fiscalización
- [ ] Denuncia
- [ ] Contingencia
- [ ] Otro _____

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda):*

- [ ] No iniciado
- [ ] En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
- [ ] En construcción
- [X] En operación
- [ ] En actividades de cierre (temporal o permanente)
- [ ] Terminado
- [ ] Abandonado

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación):*

Datum WGS 84, H18

0685234 E

5586891 N

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
Mauricio Jaramillo Aguero	Operador de Planta	462318/9	

ORIGINAL EXPEDIENTE

(*) Dato obligatorio

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
Eric Loyola Robles	Jefe Regional	SAG	
José Velásquez Flores	Fiscalizador	SEREMI DE SALUD	
Mauricio Benitez Morales	Fiscalizador	CONAMA	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

(1) Proyecto se encuentra en operación, de acuerdo a los componentes establecidos en la Resolución de Calificación Ambiental.

(2) Lodos son retirados periódicamente por la empresa TRESOL Ltda., la que los transporta al vertedero ECOPARAL en la Comuna de Osorno.

(3) Se constató que en el galpón hay acumulación de lodos en el piso, aproximadamente 5 m³, los que deben ser retirados a la brevedad.

(4) Reactor presenta formación de espuma, la que influye en la formación de sobrenadante en el clarificador. Situación debe ser corregida a la brevedad.

(5) Se verificó caudal de entrada a la planta en 26 litros/segundo. Caudal de salida, 24 litros/segundo. By-pass sin operación.

(6) Sistema de desinfección, a través de luz UV operando en forma normal.

(7) Titular ha informado monitoreos en el cuerpo receptor (Río Calle Calle) en forma periódica a CONAMA de los Ríos.

(8) Monitoreos del Auto control son informados a la SISS, según Resolución de Monitoreo.

(9) Se observa implementación correcta del Plan de Desratización al interior y periferia del recinto.

(10) Se hace necesario que se mantenga en Planta, registro de disposición final de lodos y sólidos.

ORIGINAL EXPEDIENTE