ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 30

Región: Antofagasta

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 23/06/2010	**Hora inicio:** 10:30	**Hora término:** 18:30
Proyecto(s) (*): Optimización planta El peñón Minera Meridian Ltda.		
Titular: Minera Meridian Ltda.		**Rut:** 96508670-6
RCA Nº (*): 0343/2009	**Fecha de la RCA:** 07 de Octubre de 2009.-	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno):*		**Correo electrónico:**
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna):* Región y Comuna de Antofagasta.-		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda):*

(X) Programa fiscalización ( ) Denuncia ( ) Contingencia ( ) Otro _____

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda):*

( ) No iniciado
( ) En construcción
( ) Terminado
( ) En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
(X) En operación
( ) Abandonado
( ) En actividades de cierre (temporal o permanente)

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación):*

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
Ricardo Soloveres C.	profesional	93195125	
Angela Flores Ojarce	Jefe Depto RA	90720324	

ORIGINAL EXPEDIENTE

(*) Dato obligatorio

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
Marcelo Salome Herrera	coord. Fiscalizac. Salud Ambiental	seremi de Salud Antofagasta	
Sandra Gutiez C.	Prof. Tiez EVYSA	CONAMA	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

En visita de inspección, se realiza reunión para informar al titular los alcances de la visita..

Se inspeccionan los siguientes equipos:

- Chancador Secundario; al momento de la inspección se encuentra en mantención, se informa que no trabaja en forma permanente, sólo cuando la granulometría del material lo requiere..
- Stock pile auxiliar: Se encuentra construido y se utiliza cuando el Chancador primario o Secundario esta en mantención o cuando el material no requiere de ese proceso, según lo informado por la jefa de medio ambiente..
- Proceso de lixiviación Fillblast: Se encuentra operando..
- Filtro banda Nº 5: Se encuentra construido y operando.

* Con respecto al permiso ambiental Sectorial 94, se está recopilando la información, se muestra carpeta con los antecedentes.

Se informa que la empresa Garcia y Consultores, está generando el informe del

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

estudio hidrogeológico, está en su etapa final

Se otorga un plazo de 30 días para presentar antecedentes a la SEREMI de Salud para la obtención del permiso sanitario faltante. (días corridos).

En relación al estudio hidrogeológico se informa que a fines de Junio será enviado ~~ha~~ a la Dirección Regional del SAG, con copia a la Dirección Regional de CONAMA.—

En relación a los residuos generados a disposición, se inspeccionó los distintos recintos para Residuos Domésticos, Residuos Industriales y Residuos Industriales peligrosos a raíz de la Fiscalización del proyecto "Infraestructura para disposición de residuos Faena El peñón.

ORIGINAL EXPEDIENTE