SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DE CHILE

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 25

Región: Antofagasta

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 19/05/10	Hora inicio: 13:00	Hora término:
Proyecto(s) (*): Actualización proyecto Esperanza		
Titular: Minera Esperanza		Rut: 76.727.040-2
RCA Nº (*): 0199/2009	Fecha de la RCA: 03 de Junio de 2009.	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno)*: christian thiele		Correo electrónico:
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna)*:		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda)*:

(X) Programa fiscalización ( ) Denuncia ( ) Contingencia ( ) Otro _____

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda)*:

( ) No iniciado
( ) En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
(X) En construcción
( ) En operación
( ) En actividades de cierre (temporal o permanente)
( ) Terminado
( ) Abandonado

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación)*:

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
ROBERTO SEPÚLVEDA. V.	GERENTE MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD, SALUD	rsepulveda@minera esperanza.cl 77484295	

ORIGINAL EXPEDIENTE

(*) Dato obligatorio

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
Marjorie Díaz Bórquez	Ing. Civil Ambiental	Municipalidad Sierra Gorda	
Carolina Ibarra Figueroa	Secret. Comunal de Planif.	I.M.S.G.	
Aída Acevedo López	Enc. Ambiental	SERNAGEOMIN	
Marcelo Salcedo H.	Coord. Salud Amb.	Seremi Salud	
Cesar Ceballo R.	Enc. Medio Ambiente	DIRECTEMAR	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

Se inicia fiscalización con reunión de inicio, en el cual se informa al titular los alcances de la visita.-

A la entrada de las instalaciones se observa la planta automática dosificadora de hormigón, la cual se informa que deberá de funcionar en un mes más.

Las piscinas de emergencia y las piscinas de control de derrame, se informa que estan en etapa de construcción.-

En relación a los permisos ambientales pertinentes art. 91 y 93, se enviará a CONAMA la próxima semana.-

ORIGINAL EXPEDIENTE