ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 32/2010.

Región: Atacama.

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 05.08.2010.	Hora inicio: 14:50	Hora término: 16:15
Proyecto(s) (*): Central Termoeléctrica Diego de Almagro.		
Titular: Energía Latina S.A.		Rut: 76.009.328-4
RCA Nº (*): 161.	Fecha de la RCA: 20.05.2008	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno)*: Jorge Braun Barril.		Correo electrónico: jorge.braun@enlasa.cl
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna)*: Salida Sur. Diego de Almagro, costado estación Transelec.		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda)*:

- [X] Programa fiscalización
- [ ] Denuncia
- [ ] Contingencia
- [ ] Otro

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda)*:

- [ ] No iniciado
- [ ] En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
- [ ] En construcción
- [X] En operación
- [ ] En actividades de cierre (temporal o permanente)
- [ ] Terminado
- [ ] Abandonado

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación)*:

7.

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
Jose L. Tejos Richtenberg	Jefe operaciones	jose.tejos@enlasa.cl	
Rimsky Cortes G.	Supervisor Planta	Rimsky.Cortes@ENLASA.CL	
	7		

(*) Dato obligatorio

ORIGINAL EXPEDIENTE

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
José Eduardo Serrano	Profesional	Conama	
VICTOR CALDERÓN E.	PROFESIONAL	AUTORIDAD SANITARIA	
David Moreno Sepúlveda	Profesional	MTT - Seremitt	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

Se verificó que la planta se encontraba paralizada. El Titular informa que la última operación se realizó en enero 2010.
Se verificó que toda la línea HFO estaba construida pero no operativa
Considerando 3.10. Impacto Vial.
Se verificó que el camino C-241 comprometido estaba estabilizado.

Considerando 3.f. letra b.4. Residuos Líquidos Domésticos
Se verificó que estaba construida la Planta de Aguas Servidas ECOJET pero no se han retirado lodos hasta el momento, el Titular señala que la cantidad generada no ha sido la necesaria para realizarlo. (5 personas durante 1 día).
En relación a las aguas tratadas para riego se solicita al Titular enviar analisis de aguas servidas tratadas a la Seremi de Salud a través de su informe.

Considerando 3.f. letra b.1.4. Borras de Filtrado
Se solicita al Titular enviar medio de verificación (carta timbrada por servicio público regional) del Plan de Manejo de Residuos Peligrosos presentado antes de la Operación, para el Cumplimiento de este Considerando. Enviar a Seremi de Salud.
Se solicita al Titular enviar los antecedentes legales a Conama para actualizar los datos sobre Cambio de Representante Legal.
El Titular deberá enviar los antecedentes solicitados al Servicio que lo solicita, con copia a Conama (informe completo), en papel y digital antes del día 19 de agosto de 2010.

ORIGINAL EXPEDIENTE