SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DE CHILE

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 05/2010

Región: De Los Ríos

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 28/04/2010	**Hora inicio:** 15:00	**Hora término:** 17:00
Proyecto(s) (*): Tratamiento y Disposición final de las aguas servidas de Paillaco.		
Titular: Empresa de Servicios Sanitarios de los Lagos S.A.		**Rut:** 96.579.800-5
RCA Nº (*): 627	**Fecha de la RCA:** 04/09/2003	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno):* Reinaldo Witto		**Correo electrónico:** —
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna):* Región de los Ríos, comuna de Paillaco		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda):*

- [X] Programa fiscalización
- [ ] Denuncia
- [ ] Contingencia
- [ ] Otro _____

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda):*

- [ ] No iniciado
- [ ] En construcción
- [ ] Terminado
- [ ] En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
- [X] En operación
- [ ] Abandonado
- [ ] En actividades de cierre (temporal o permanente)

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación):*

WGS 84, H18
6078787
5565056

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
Robinson Mella Rivera	Encargado Planta	84093806	

ORIGINAL EXPEDIENTE

(*) Dato obligatorio

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
Dolcelina Candia Oakley	Ambte y Aguas Municipalidad	Paillaco	[signature]
German Krause Salazar	Agricultura Seremi	Seremi Agricultura	[signature]
Cruz Lagos R.	Jefe Of. SISS	SISS	[signature]
Eduardo Pid R	Ing. Agrónomo	SAG Paillaco	[signature]
José Velázquez Flores	Encargado Seguimiento y Evaluación	SEREMI Salud	[signature]
Mauricio Benítez M.	Fiscalizador	CONAMA	[signature]

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.
	Remitir copia de registro ingreso de lodos en vertedero autorizado.	CONAMA.
	Remitir copia de registro ingreso de residuos primarios en vertedero autorizado	CONAMA.

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

(1) Proyecto se encuentra en operación.
(2) Caudal de entrada al momento de la fiscalización: 31,7 l/s. Caudal de diseño medio: 25 l/s. Caudal máximo puntual: 44,8 l/s.
(3) No se estaba utilizando by-pass al momento de la inspección.
(4) Con fecha 26/04/2010, se realizó último retiro de lodos hacia Vertedero Ecopriel, en la comuna de Osorno.
(5) Con fecha 28/04/2010, se realizó retiro de residuos primarios a Trecol Ltda. en Pto. Montt.
(6) Se verificaron todos los componentes de la planta: tratamiento preliminar, desarenado, desengrasado, tratamiento secundario (02 reactores de aireación) y decantador
(7) Desinfección por luz ultravioleta (2 bancos de 6 lámparas cada uno) = 19,3 y 23,0 mW/cm².
(8) Con fecha 28/04/2010 se realizó muestra para auto control.
(9) Se realizó prueba conforme del grupo electrógeno.
(10) Se verificó la concentración de O2 en ambos reactores:
Reactor 1: 1,12 mg/O2
Reactor 2: 0,67 mg/O2.
(11) Plazo de entrega para entregar información solicitada en punto 5, deberá ser remitida a CONAMA a más tardar el viernes 07 de mayo de 2010.-

ORIGINAL EXPEDIENTE