# SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DE CHILE

## ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 126

**Región:** VII

### 1 DATOS GENERALES

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha(s) de inspección (*):** 17 Julio 2010 | **Hora inicio:** 12:40 | **Hora término:** 13:15 |
| **Proyecto(s) (*):** Sistema de acondicionamiento de Riñi Soc. Comercial San Miguel | | |
| **Titular:** Sociedad Comercial San Miguel | | **Rut:** 77444410-6 |
| **RCA Nº (*):** 248 | **Fecha de la RCA:** 10 agosto 2007 | |
| **Representante legal** *(en caso de cambio e informado en terreno):* Pablo Duran | | **Correo electrónico:** |
| **Lugar de inspección** *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna):* Fundo Santa Delia S/N | | |

**Objetivo Visita (*)** *(marcar opción que corresponda):*

- [x] Programa fiscalización
- [ ] Denuncia
- [ ] Contingencia
- [ ] Otro _____

**Fase en que se encuentra el proyecto (*)** *(marcar opción que corresponda):*

- [ ] No iniciado
- [ ] En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
- [x] En construcción
- [ ] En operación
- [ ] En actividades de cierre (temporal o permanente)
- [ ] Terminado
- [ ] Abandonado

**Ubicación en coordenadas del proyecto** *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación):*
Bodega N 6065763 E 256534 194 W65 84

### 2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

**(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)**

| Nombre (1 nombre, 2 apellidos) | Cargo | Mail o teléfono | Firma |
|---|---|---|---|
| Ricardo Alveal González | Jefe Bodega | 631861 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ORIGINAL EXPEDIENTE

(*) Dato obligatorio

## 3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

| Nombre (1 nombre, 2 apellidos) | Cargo | Órgano del Estado | Firma |
|---|---|---|---|
| Mª Eliana Vega Fuentes | Direc. Nuñoa | Secci Salud | |
| Francisco Osses Ruiz | Enc. Renare Talca | SAG | |
| Heddy Verdugo Galaz | En. Medio Amb | DOH | |
| Jose Bastian G. | Fiscalizador | Conaf | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 4 OTROS ASISTENTES

| Nombre (1 nombre, 2 apellidos) | Organización (si corresponde) | Dirección o correo electrónico | Firma |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

## 5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

| Nombre de documento o información entregada durante la inspección. | Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega | Órgano del Estado receptor o solicitante. |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

ORIGINAL EXPEDIENTE

## 6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

(1) En terreno se pudo observar que el proyecto solo cuenta sistema de separación de solidos (filtro parabolico), y pozo de Recepción de Riles.
Faltando: estanque homogenizador, neutralizador, sistema de monitoreo de caudal, pH; tranque acumulador de Riles; y ha de plantación eucaliptus

(2) Aparentemente los Riles son acumulados en pozo de Recepción, los que luego mediante al sistema de separación de solidos (filtro parabolico), ~~(los que finalmente)~~ (los que) son dispuestos finalmente en 2 ha de pradera

ORIGINAL EXPEDIENTE