SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DE CHILE

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 002

Región: XV Arica y Parinacota

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 29/04/2010	**Hora inicio:** 08:00	**Hora término:** 12:30
Proyecto(s) (*): Ruta A-235, Sector: Puente Lauca - Guallatire - Chilcaya Reposición Ruta A-235		
Titular: Ministerio de Obras Públicas		**Rut:**
RCA Nº (*): 037	**Fecha de la RCA:** 28 de Agosto de 2009	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno):*		**Correo electrónico:**
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna):* Guallatire, Región de Arica y Parinacota, Comuna de Putre		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda):*

(X) Programa fiscalización ( ) Denuncia ( ) Contingencia ( ) Otro _____

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda):*

( ) No iniciado
( ) En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
( ) En construcción
( ) En operación
( ) En actividades de cierre (temporal o permanente)
(X) Terminado
( ) Abandonado

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación):*

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma

ORIGINAL EXPEDIENTE

(*) Dato obligatorio

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
Miguel Leiva F.	Jefe De Area	CONAF.	
Enrique Herrera A.	Evaluador	Gobernación Provincial	
Manuel Ocampo	Jefe Provincial	Seremi Salud	
Daniel Rauld G.	Guardaparque Puerto	CONAPI	
Miguel Donoso A.	Fiscalizador	DGA	
Victor Valdivia Ruiz	Encargado Regional	SAG	
Kwey-Lum Diaz Chang	Fiscalizador	Bienes Nacionales	
Héctor Molina Z.	Fiscalizador	CONAF	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

- NO SE PRESENTO UNA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO, QUE ATENDIERA LA VISITA INSPECTIVA PROGRAMADA POR EL COF.
- NO OBSTANTE A LO ANTERIOR, EL COF RECORRIÓ EL TRAYECTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTATANDO LO SIGUIENTE:

a) SE OBSERVO LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, TALES COMO GAVIONES, INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA.

b) SE OBSERVO DURANTE EL TRAYECTO, SEÑALÉTICA CON INDICACIÓN DE TRABAJOS EN LA RUTA, UNA BARRERA METÁLICA BOTADA A UN COSTADO DE LA RUTA, UN DUCTO METÁLICO DE 3 MTS. X 1,2 MTS. DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE, UNA RETROEXCAVADORA DEL MOP APARENTEMENTE NO OPERATIVA Y NEUMÁTICOS DISPERSOS DURANTE EL TRAYECTO.

ORIGINAL EXPEDIENTE