SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DE CHILE

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 001

Región: XV ARICA y PARINACOTA.

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 27/05/2010	**Hora inicio:** 10:00	**Hora término:** 11:30
Proyecto(s) (*): CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN SING COMUNA DE GENERAL LAGOS		
Titular: COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA SOCONEM Ltda.		**Rut:**
RCA Nº (*): 051	**Fecha de la RCA:** 19.11.2009.	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno):* URBANO MALDONADO HUMIRE.		**Correo electrónico:**
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna):* DESDE POBLADO PARINACOTA HASTA EL LÍMITE DEL PARQUE N. LAUCA.		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda):*

- ◯ Programa fiscalización
- ☒ Denuncia
- ◯ Contingencia
- ◯ Otro _____

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda):*

- ◯ No iniciado
- ☒ En construcción
- ◯ Terminado
- ◯ En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
- ◯ En operación
- ◯ Abandonado
- ◯ En actividades de cierre (temporal o permanente)

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación):*

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
URBANO MALDONADO HUMIRE	PRESIDENTE CONSEJO ADM. DE COOPERATIVA	coopenel@coopenel.com 25 21 20 25 81 61	

ORIGINAL EXPEDIENTE

(*) Dato obligatorio

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
CARLOS DIAZ GUERRA	PROFESIONAL	D.O.H.	
Johanna Soto Aurine	ASISTENTE SOCIAL GOB. PARINACOTA	Gob. Parinacota	
Miguel Leiva F.	JEFE DE AREA PARINACOTA	CONAF	
Rene Ramirez L	SAG. RENARE	SAG.	
MANUEL GAJARDO M.	JEFE PROVINCIAL	SEREMI DE SALUD	
Rodrigo Acevedo	Profesional	Conama	
Héctor Molina Z.	Fiscalizador	CONAMA	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

- Se constato que el Proyecto se encuentra en su etapa de construcción.
- Se observación que se han realizado las postaciones para lela a la ruta, sin embargo dentro del Parque el trazado eléctrico no se encuentra cableado.
- No se logro evidenciar que las perforaciones estuvieren dentro del Parque Nacional Lauca. Sin embargo el titular se compromete a revisar la totalidad del trazado hasta Visviri, corrigiendo las perforaciones que no fueron tapadas.-

CONAF, se coordinara con el titular (cooprnsa) y Contratista (TERNACOM) para revisar todo el trayecto de la postación, las modificaciones del trazado y de la postación.- Finalmente se constatan desde el Km 29 al 30 2 perforaciones no tapadas (1,5 mts) fuera del P. Nacional Lauca.-

Recibí copia:

El titular se compromete a tapar estas perforaciones dentro del plazo de 5 días hábiles.-

ORIGINAL EXPEDIENTE