SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DE CHILE

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 13/2010

Región: DE LOS RÍOS

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 26/05/2010	**Hora inicio:** 10:30	**Hora término:** 12:30
Proyecto(s) (*): AMPLIACIÓN PLANTA VALDIVIA.		
Titular: COLA INDUSTRIAL LTDA.		**Rut:** 77.685.380-1
RCA Nº (*): 35	**Fecha de la RCA:** 13/03/2008.	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno):* GINO NUÑEZ RIVAS		**Correo electrónico:** GFNR@coca.cl
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna):* Región de los Ríos, Comuna de Valdivia.		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda):*

(X) Programa fiscalización ( ) Denuncia ( ) Contingencia ( ) Otro _____

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda):*

( ) No iniciado ( ) En construcción ( ) Terminado

( ) En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción (X) En operación ( ) Abandonado

( ) En actividades de cierre (temporal o permanente)

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación):*

WGS 84 H18 5588919 N
0648919 E.

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
Sergio Palma Palma 14.066.096-5	Jefe de Planta	62381788	

ORIGINAL EXPEDIENTE

(*) Dato obligatorio

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
Germán Krause Selzer	Prof. Apoyo	Seremi Agricultura	
Erié Loyola Robles	FISCALIZADOR	SISS	
José Velásquez Flores	Encargado Evaluación y Seguimiento SEIA	SEREMI Salud	
Mª Eliana Chaparro Bossy	FISCALIZADORA	SERNATUR	
MARCELO CZISCHKE HITSCHFELD	FISCALIZADOR	SAG	
Mauricio Benitez Morales	Fiscalizador	CONAMA	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

(1) Proyecto se encuentra en operación.

(2) Titular implementó galpón para disipación de ruidos, asociado a planta autilizadora.

(3) Estanque australiano no se ha implementado de acuerdo a lo estipulado en la RCA. No se observa impermeabilización completa al interior del estanque. No se puede constatar implementación del sistema de recirculación. Se observa además, acumulación de aguas en su interior con abundante presencia de madera (taninos)

(4) Bodega para residuos peligrosos aún no ha sido implementada. Se deberá indicar cronograma de habilitación y tramitar resolución respectiva ante la Autoridad Sanitaria.

(5) Producción promedio para el mes de mayo 2010 en línea 1 corresponde a 45 m³ ssc/h.

(6) En relación a implementación de línea complementaria, se informa que producción para el mes de mayo 2010 corresponde a 29 m³ ssc/h. No anterior, no es concordante a lo informado por el titular a CONAMA mediante Carta de fecha 09/08/2009.

(7) Titular deberá hacerse cargo de las observaciones precedentes, mediante un Informe que hará llegar a CONAMA a más tardar el día 04 de junio de 2010. (Carlos Anwandter Nº 834, Valdivia).

ORIGINAL EXPEDIENTE