SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DE CHILE

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 22/2010

Región: De Los Ríos

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 16/06/2010	Hora inicio: 12:00	Hora término: 13:00
Proyecto(s) (*): SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES FRIVAL S.A.		
Titular: Procesadora de Carnes del Sur S.A.		Rut: 76.068.500-9
RCA Nº (*): 158	Fecha de la RCA: 15/07/2006	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno)*: Jorge Gonic Jarconi		Correo electrónico: jgonic@frival.cl
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna)*: Planta de Tratamiento. Comuna de Valdivia, Región de los Ríos.		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda)*:

(X) Programa fiscalización ( ) Denuncia ( ) Contingencia ( ) Otro _____

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda)*:

( ) No iniciado
( ) En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
( ) En construcción
(X) En operación
( ) En actividades de cierre (temporal o permanente)
( ) Terminado
( ) Abandonado

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación)*:

WGS 84 (Datum) 5593992 N
H18 0654207 E

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
Héctor Mimica	Gerente de Operaciones	hmimica@frival.cl	
Angel Berocal	Jefe de Patio y Seguridad	jefepatio@frival.cl	

ORIGINAL EXPEDIENTE

(*) Dato obligatorio

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
José Velásquez Flores	Prof. apoyo	Seremi de Salud	[signature]
German Krause Salazar	Prof Apoyo	Seremi de Agricultura	[signature]
Juan Harries	Enc. Medio Ambiente	Director	[signature]
Eric Loyola R.	Fiscalizador	SISS	[signature]
Mauricio Benítez Morales	Fiscalizador	CONAMA	[signature]

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

(1) Proyecto se encuentra construido y operativo. No obstante, al momento de la inspección no se encontraba funcionando, dado que el proceso de tratamiento comenzó a las 10:30 horas.

(2) Con el objeto de dar un adecuado análisis de los informes de monitoreo de efluentes se solicita al titular entregar la siguiente información:

- Layout completo del proceso (Línea de generación de lodos) y tratamiento.
- Consumo diario de agua para el proceso.
- Registro del número de animales faenados por periodo informado (datos diarios).
- Consumo de insumos químicos en la planta de tratamiento.
- Generación de residuos (lodos) por periodo.-

(3) Con el objeto de verificar monitoreo externo, se solicita informar con 02 días de anticipación a CONAMA, SISS y Gobernación marítima) el muestreo correspondiente al periodo.

ORIGINAL EXPEDIENTE