SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DE CHILE

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 182

Región: MAGALLANES

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 30 Abril 2010	**Hora inicio:** 11:30	**Hora término:** 13:00
Proyecto(s) (*): Descarga Riles y Aguas Servidas planta ZPL con cumplimiento tabla 5 DS 90.		
Titular: Pesquera Edén Ltda.		**Rut:** 84.604.200-6
RCA Nº (*): 088/2007	**Fecha de la RCA:** 12 Junio 2007.	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno):* Eugenio Manuel Sánchez T.		**Correo electrónico:**
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna):* Natales.		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda):*

- ◯ Programa fiscalización
- ⊗ Denuncia
- ◯ Contingencia
- ◯ Otro _____

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda):*

- ◯ No iniciado
- ◯ En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
- ◯ En construcción
- ⊗ En operación
- ◯ En actividades de cierre (temporal o permanente)
- ◯ Terminado
- ◯ Abandonado

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación):*

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
Roberto Correa B	Gerente de Planta	R.CORREA@Peninsula.cl 98193128	

ORIGINAL EXPEDIENTE

(*) Dato obligatorio

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
Cristobal Oyarzun Valdivia	Encargado S y R	CONAMA	
Rodrigo Garay Vera	M. veterinario	SEREMI salud	
José Luis Rillo f.	Asesor Idea	CONAMA	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

Se realizó una visita inspectiva al proyecto, debido a denuncia presentada a la Dirección Regional de Conama producto de una supuesta descarga de residuos sólido en el predio de la empresa. La visita comenzó en el área, informándonos que se realizó una nota práctica, descargando en tolva con hielo, el cual fue recepcionado y dispuesto de acuerdo a los operadores manuales de la planta. Posteriormente se inspeccionó el sector de la maniobra, lugar donde descargan los bins con hielo, y mediante aplicación de agua caliente, este es derretido y conducido a la planta de riles. De nos informó que la operación del mismo, será ingresada, para una capacidad de almacenamiento 15 toneladas día de hielo. Luego se recorrió la planta de proceso, observando los tiempos de operación y limpieza al interior de la planta, incluyendo el área nueva. Por último, se inspeccionó la planta de tratamiento de riles y aguas residuales, los cuales descargan por medio de emisario. De acuerdo al último monitoreo, todos los parámetros está cumpliendo normativo. Se deja la observación que la empresa cuentan con los respectivos de transporte de residuos (lodos, líquidos, domiciliarios) dispuestos en lugar autorizado.

ORIGINAL EXPEDIENTE