ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 30

Región: Tarapaca

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*):	Hora inicio:	Hora término:
Proyecto(s) (*): PTA Procesamiento de Productos del Mar Caleta San Marcos		
Titular: Braulio Araya R.		Rut:
RCA Nº (*): 109	Fecha de la RCA: 16/07/2002	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno)*: Braulio Araya R.		Correo electrónico:
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna)*: Pta Caleta San Marcos (sargento Aldea 1431)		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda)*:

- [X] Programa fiscalización
- [ ] Denuncia
- [ ] Contingencia
- [ ] Otro _____

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda)*:

- [ ] No iniciado
- [ ] En construcción
- [ ] Terminado
- [ ] En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
- [X] En operación
- [ ] Abandonado
- [ ] En actividades de cierre (temporal o permanente)

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el procesa de evaluación)*:

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
BRAULIO ARAYA ROBLES	Representante Legal	BRAULIO.ARAYA46@GMAIL.COM 8-3809563	
BEATRIZ JIMENEZ R.	SECRETARIA	BettyJimenez1@Hotmail.com 81259034	

ORIGINAL EXPEDIENTE

(*) Dato obligatorio

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
Claudia González Repullo	Encargada Medio Ambiente Acuático	Gobernación Marítima de Iquique	
Viviana Rivera Tapia	encargada de la OFICINA de Medio Ambiente	Ilustre Municipalidad de Iquique	
PATRICIO RIVAS D.	PROFESIONAL	SERNAPESCA	
JORGE TORO M.	INSPECTOR	SERENAZ-ALTO	
Carla Alvarez B	Fiscalizadora	CONAMA	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

(1) Con fecha 02/09/2010 se realiza Visita Inspectiva en Pto Caleta San Marcos

(2) Al momento de la inspección el proyecto no se encuentra operando y manteniendo las instalaciones en buen estado

(3) se visita instalaciones de la Pta,

(4) se visita foso septico - { reforzar tapa de registro del foso
Construir pozo de respectiva tapa de registro.

(5) Se consulta al titular por manejo de Residuos solidos, en especial sobre la cocha, indicando que la última operación la disposición se la realizo por parte de quien genero la solicitud de procesar la producto, y/o cuenta con un certificado de lo indicado.

ORIGINAL EXPEDIENTE