SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DE CHILE

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 36

Región: Tarapaca

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 08/09/2010	**Hora inicio:** 10:15	**Hora término:** 18:30
Proyecto(s) (*): Proyectos Cía Doña Inés de Collahuasi		
Titular: CMDIC		**Rut:** 89.468.900-5
RCA Nº (*): 144/2006 92/97 167/2001 104/2007 95/2005 100/2003 76/2008 21/2009 713/95	**Fecha de la RCA:**	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno):* Juan Carlos Palma	**Correo electrónico:** hmlagunas@collahuasi.cl	
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna):* Faena Minera: CMDIC		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda):*

- [X] Programa fiscalización
- [ ] Denuncia
- [ ] Contingencia
- [ ] Otro

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda):*

- [ ] No iniciado
- [ ] En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
- [ ] En construcción
- [X] En operación
- [ ] En actividades de cierre (temporal o permanente)
- [ ] Terminado
- [ ] Abandonado

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación):*

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
Héctor Lagunas Bellido	Gte. Medio Ambiente	hmlagunas@collahuasi.cl	
Jaime Arias Diaz	Superintendente Medio Amb	jarias@collahuas.cl	
Cristian Munizaga M.	Asesor M.Amb	CAMUNIZAGA@CollaHuasi.cl	
PABLO FAIARDO A	ASESOR	PCFAIARDO@collahuasi.cl	

ORIGINAL EXPEDIENTE

(*) Dato obligatorio

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 36 (3)

Región: _____

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*):	Hora inicio:	Hora término:
Proyecto(s) (*):		
Titular:		Rut:
RCA Nº (*):	Fecha de la RCA:	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno)*:		Correo electrónico:
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna)*:		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda)*:

◯ Programa fiscalización ◯ Denuncia ◯ Contingencia ◯ Otro _____

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda)*:

◯ No iniciado
◯ En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
◯ En construcción
◯ En operación
◯ En actividades de cierre (temporal o permanente)
◯ Terminado
◯ Abandonado

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación)*:

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
ALBERTO ACUÑA CERDA	SUPERINTENDENTE PROYECTOS Y EST. AMBIENTALES	79886644	
Samuel Cuevas G.	Asesor Ambiental	79686485	

ORIGINAL EXPEDIENTE

(*) Dato obligatorio

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
Juan Salas Contreras	Fiscalizador	DGA - MOP	
Fanny Torres Rojas	Encargada Ambiental	SERNAGEOMIN	
Nelly Ledesma Rojas	Fiscalizadora	Seremi Salud.	
Carlos Alvarez B.	fiscalizador	CONAMA	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

(1) Visita inspectiva con fecha 08/09/2010. a faena en area Cordillera en CMDIC.

(2) Se visito Sector de Hinchantyo fase V revisando avances de los proyectos (IV y V), además se observa afloramiento en sector V. (drenaje de soluciones) Agua Minera

(3) Se visito sector de frente de Relave, consultado el titular por la etapa de implementación de relave en pasta, se informo que se mantiene el proceso de implementación hasta su etapa de operación el 2012.

(4) Se visito Area de lixiviación, revisando los sistemas de impermeabilización, los colectores de control y areas de avance del área.

(5) Se visito Relleno Sanitario, observando poca cobertura en la en sector de la basura dispuesto, quedando [illegible] area con liquido proveniente del fondo de almacenamiento contenedor

(6) Se visito PTAS.

(7) Copora: presentando obras, vectores de interes y problemas Operacionales

(10) Ujina y Rosario: se observa el funcionamiento de ambas plantas, se observa descarga de H2O tratada a quebrada aledaña a planta de Rosario

(7) se revisa sectores de Manejo de Residuos Peligrosos y Sitio de Disposición Intermedia (Galpón)

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

(8) Se consulta por cumplimiento de RCA y coordinación con CMN en relación a proyecto Mineroducto

ORIGINAL EXPEDIENTE