SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DE CHILE

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 09/2010.-

Región: ~~DE~~ LOS RÍOS

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 12/05/2010	**Hora inicio:** 14:45	**Hora término:** 15:30
Proyecto(s) (*): Tratamiento y disposición final de las aguas servidas de Lanco.		
Titular: ESSAL S.A.		**Rut:** 96.579.800-5
RCA Nº (*): 540	**Fecha de la RCA:** 22/03/2002.	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno):* Ricardo Witto		**Correo electrónico:** pharmarabol@essal.cl
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna):* Región de los Ríos, Comuna de Lanco.		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda):*

- [X] Programa fiscalización
- [ ] Denuncia
- [ ] Contingencia
- [ ] Otro _____

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda):*

- [ ] No iniciado
- [ ] En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
- [ ] En construcción
- [X] En operación
- [ ] En actividades de cierre (temporal o permanente)
- [ ] Terminado
- [ ] Abandonado

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación):*

WGS 84, H18 N 5629962
E 0689560

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
Francelo Garcés Garcés	Encargado de Planta	91592658	

(*) Dato obligatorio

ORIGINAL EXPEDIENTE

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
German Krause Salazar	Prof. de Apoyo	Seremi de Agricultura	[signature]
Eric Loyola Robles	FISCALIZADOR	SUSS.	[signature]
MARCELO OSSANDÓN TARANTOLA	FISCALIZADOR	S. A. G.	[signature]
Mauricio Benítez Morales	Fiscalizador	CONAMA	[signature]

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.
Registro de Lodos a Vertedero	Ultimo retiro (12 m³)	CONAMA.
Registro de Ingreso de Lodos PTAS Mocalme	(15 m³) 04/05, 05/05 y 06/05	CONAMA.

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

(1) Proyecto se encuentra en operación.
(2) Se verificó distintos componentes de la planta.
(3) Al momento de la inspección, se verificó cambio de bomba en el desarenador, parte del sistema de pretratamiento.
(4) El caudal de entrada se verificó en 30,5 l/s (puntual).
(5) El caudal de salida se verificó en 21,5 l/s (puntual.)
(6) Sistema de desinfección operativo (25 mW/cm²)
(7) Concentración de Oxigeno en reactor 1 se verificó en 0,61 mg/l y reactor 2 en 0,71 mg/l.
(8) Se reitera necesidad de efectuar cierre en zonas aledañas al recinto de la planta.
(9) Se entregó información relativa a ingreso de lodos provenientes de la PTAS de Malalhue.

ORIGINAL EXPEDIENTE