SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DE CHILE

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 17/2010.-

Región: DE LOS RIOS

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 02/06/2010	**Hora inicio:** 16:15	**Hora término:** 17:00
Proyecto(s) (*): TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE MÁFIL.		
Titular: ESSAL SA.		**Rut:** 96.579.800-5
RCA Nº (*): 47	**Fecha de la RCA:** 11/01/2002	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno):* Reinaldo Wilhelm		**Correo electrónico:**
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna):* Región de los Ríos, Comuna de Máfil.		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda):*

(X) Programa fiscalización ( ) Denuncia ( ) Contingencia ( ) Otro _____

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda):*

( ) No iniciado
( ) En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
( ) En construcción
(X) En operación
( ) En actividades de cierre (temporal o permanente)
( ) Terminado
( ) Abandonado

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación):*

WGS 84, H18 5607451 N
674742 E

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
Alex Pérez Albornoz	Analista Calidad de Procesos	88279221	

ORIGINAL EXPEDIENTE

(*) Dato obligatorio

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
Marcelo Ossandón S.	Fiscalizador	S.A.G.	
José Velásquez Flores	Prof. de Apoyo	SEREMI Salud	
Coelman Kreuse Salazar	Prof de Apoyo	Seremi de Agricultura	
Mauricio Benítez Morales	Fiscalizador	OONAMA	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

(1) Cabe señalar, en primer término, que si bien la hora de inicio se indica a las 16:15, desde las 14:30 horas personal del COF llegó a instalaciones de la PTAS, sin embargo, no se encontraba con personal a cargo. Posterior a gestión telefónica, se presentó Sr. Alex Pérez quien viajó desde la comuna de Los Lagos. Considerando Nº 5.2: Plan de Medidas de Mitigación, letra d) establece vigilancia en forma permanente en la planta.

(2) Proyecto se encuentra en operación. Funciona sólo con una línea de tratamiento. Segunda línea no se encuentra habilitada.

(3) Desarenador sin operación. Se constató acumulación de material en la línea de operación (de línea operativa).

(4) Se constató presencia de lodos en compuerta del clarificador, generando presencia de material a superficie.

(5) Sistema de desinfección (UV): Se constató lámparas encendidas (4). Sensor marcaba 4 mW/cm².

(6) Se verificó concentración de O2 en reactor de 0,63 mg/l.

(7) El caudal puntual de entrada se verificó en 5 litros/seg.

(8) Caudal de salida (puntual) se verificó en 6,2 litros/seg.

(9) Sistema recolector de residuos primarios sin funcionamiento al momento de la inspección.

(10) Titular deberá informar en un plazo de 05 días, a partir de la presente Acta, respecto de todas las observaciones antes citadas.

(11) Al margen de lo establecido en la RCA, se deberá informar estado de situación del cierre del sector de monorrellenos, actualmente sin operación.

ORIGINAL EXPEDIENTE