SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DE CHILE

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 08/2010

Región: DE LOS RÍOS

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 12/05/2010	**Hora inicio:** 11:30	**Hora término:** 13:00
Proyecto(s) (*): Instalación del Servicio de Alcantarillado y Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la localidad de Malalhue, Comuna de Lanco.		
Titular: Ilustre Municipalidad de Los Lagos		**Rut:** 69.200.300-4
RCA Nº (*): 417	**Fecha de la RCA:** 14/09/2000.-	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno):* Luis Cuvertino Gómez		**Correo electrónico:**
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna):* Región de los Ríos, comuna de Lanco, localidad de Malalhue		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda):*

- [X] Programa fiscalización
- [ ] Denuncia
- [ ] Contingencia
- [ ] Otro _____

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda):*

- [ ] No iniciado
- [ ] En construcción
- [ ] Terminado
- [ ] En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
- [X] En operación
- [ ] Abandonado
- [ ] En actividades de cierre (temporal o permanente)

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación):*

WGS 84, H18 N 5620492
E 0712610

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
Cristian González Vergara	Encargado de Planta	87408782	

ORIGINAL EXPEDIENTE

(*) Dato obligatorio

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
Germán Kruse S.	Prof. Mgtr. Fiscal Agric.	Agricultura	
Eric Loyola Robles	FISCALIZADOR	S.I.S.S.	
MARCELO OSSANDÓN PARANTOLA	FISCALIZADOR	S.A.G.	
Mauricio Penuela Morales	Fiscalizador	CONAMA	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.
Registro Seguimiento Pendiente	último Retiro: 06/05/2010.	CONAMA.

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

(1) Proyecto se encuentra en etapa de operación.-
(2) se constató rebalse en cámara de rejas en etapa de pretratamiento.-
(3) Sistema de reja automática fuera de servicio.-
(4) Grupo electrógeno fuera de servicio.-
(5) Sistema de desinfección UV, fuera de servicio.-
(6) Se observa existencia de gran cantidad de espuma (de color blanco) asociada al reactor biológico.
(7) Se verifica presencia de sólidos flotantes en el sistema decantador.
(8) Se constata formación de espumas en zona de descarga al río Lumaco.
(9) Existen lechos de secado sin uso.
(10) Se informa que con fecha 06/05/2010, se retiró 15 m³ de lodos con destino a PTAS de Lanco.
(11) No se ha implementado Programa de Monitoreo.

Se hace necesario en forma URGENTE:
- Implementar un sistema de desinfección.
- Efectuar limpieza de la zona de pretratamiento.

ORIGINAL EXPEDIENTE