GOBIERNO DE CHILE
CONAMA
REGIÓN DE ATACAMA

**SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN**
**SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**

# ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 06/2010.

## ANTECEDENTES

| | |
|---|---|
| TITULAR: Empresa Nacional de Minería. | |
| PROYECTO : Ampliación Capacidad. de Transp. de relaves. Nº3 Planta Pta. | |
| RCA Nº: 220. | FECHA : 28 Septiembre. 2007. |
| OTRAS RESOLUCIONES : — | FECHA : — |
| DIRECCIÓN Camino Público S/n., Paipote. | |
| LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Transp. de relaves Nº3., P. Pta. | |
| FECHA INSPECCIÓN: 18 de Febrero. 2010. | |
| RESPONSABLE EMPRESA: Marcelo. Felix. | CARGO: Administrador Subrogante planta. |

## RESULTADO INSPECCIÓN

**1.- ETAPA DEL PROYECTO:** Operación.

**2.-DOCUMENTOS ENTREGADOS DURANTE LA VISITA INSPECTIVA**

| DOCUMENTO | SERVICIO RESPONSABLE |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

**3.- OBSERVACIONES**

| CONSIDERANDOS RCA | OBSERVACIONES |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

IMPRESOS BARAHONA • MAIPU 631 • FONOFAX: 213047 • COPIAPO

GOBIERNO DE CHILE
CONAMA
REGIÓN DE ATACAMA

**SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN**
**SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**

| CONSIDERANDOS RCA | OBSERVACIONES |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## 4.- EQUIPO DE INSPECCIÓN

| NOMBRE | SERVICIO | FIRMA |
|---|---|---|
| Jorge Eduardo Serrano | CONAMA. | |
| Ingrid Aguad N. | SERPLAC | |
| Elizabeth Cortés C. | SERNAGEOMIN | |
| Juan Pablo Jiménez R. | DGA - MOP. | |
| Hugo Torres D. | SEREMI de Salud | |
| Patricia Lira C. | DOH - MOP. | |
| Oscar Soler C. | MOP | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

IMPRESOS BARAHONA • MAIPU 831 • FONO/FAX: 213047 • COPIAPO

* Las Actas manuscritas se encuentran firmadas por los participantes y forman parte del expediente de Seguimiento y Fiscalización del proyecto junto con los oficios de los órganos competentes y el informe final de la visita inspectiva.