ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 01.

Región: Tarapaca

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 08/06/2015	**Hora inicio:** 15:45	**Hora término:** 16:15
Proyecto(s) (*): Mod. Ferrocarril Desguento Diego Morera.		
Titular: MOP.		**Rut:**
RCA Nº (*):	**Fecha de la RCA:**	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno):*		**Correo electrónico:**
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna):* Desguento - Plato de tratamiento lagunas Salobres.		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda):*

- (X) Programa fiscalización
- ( ) Denuncia
- ( ) Contingencia
- ( ) Otro

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda):*

- ( ) No iniciado
- ( ) En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
- ( ) En construcción
- (X) En operación
- ( ) En actividades de cierre (temporal o permanente)
- ( ) Terminado
- ( ) Abandonado

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación):*

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
Jhonny Diaz Valenzuela	operador P.T.A	87251603	

ORIGINAL EXPEDIENTE

(*) Dato obligatorio

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
Nelly Ledezma R.	Fiscalizador	Seremi de Salud	
Hilda Valenzuela	Fiscalizadora	SISS	
L. Ivan Munoz D	Fiscalizador	CONAMA	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

Se realiza visita inspectiva a PTDS de Aeropuerto Diego Aracena; constatando lo siguiente:

a) se visita planta en sus diversas etapas de operación

b) se constata en terreno de cantidad condición del efluente tratado antes de disposición final en emisario

c) El Encargado de lodo se observa una cantidad mínima de lodo en cancha de secado, no presenta registros de retiro de lodos

d) se solicita registros de operación DBO; pH y cloración

pH: 7,3.
DBO: 4,05 mg/Lt.
Cloración: 0,05 mg/Lt

e) se revisa sector de Acopio de Residuos

ORIGINAL EXPEDIENTE