SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DE CHILE

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 77/2010

Región: MAULE

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 14/12/2010	**Hora inicio:** 10:30	**Hora término:** 12:30
Proyecto(s) (*): PROYECTO PLANTEL DE CERDOS PELARCO		
Titular: AGRICOLA CHOROMBO S.A.		**Rut:** 83.659.400-2
RCA Nº (*): 455/2006	**Fecha de la RCA:** 11. DICIEMBRE. 2006	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno):* Sr. Rafael Covarrubias.-		**Correo electrónico:**
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna):* SITIO EMPLAZAMIENTO MATERNIDAD Y ENGORDA		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda):*

(X) Programa fiscalización ( ) Denuncia ( ) Contingencia ( ) Otro _____

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda):*

( ) No iniciado
( ) En construcción
( ) Terminado
( ) En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
(X) En operación
( ) Abandonado
( ) En actividades de cierre (temporal o permanente)

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación):*

UTM, 19 SUR; N6083869; W291378; DATUM WGS 84
FUNDO STA. MARIA HUENCUECHO.-

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
RODRIGO TEUBER	MVA	RTEUBER@DONPOLLO.CL	
JUAN ESPINOZA	ADMINISTRADOR	JLESPINOZA@CHOROMBO SA.CL	

ORIGINAL EXPEDIENTE

(*) Dato obligatorio

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
Ma Isabel Ruiz Pizarro	Enc. Recursos Of. SAG Talca	SAG	
Rodrigo Fica Monroy	Fiscalizador	Seremi Salud	
Mauricio E. Falcón A.	PROF. EVALUADOR	S. E. A.	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

1.- APLICACIÓN DE CAL POZO CERDOS MUERTOS REEMPLAZADA POR APLICACIÓN DE BACTERIAS; EN AMBOS SITIOS.- (MATERNIDAD Y ENGORDA.-

2.- SECTOR MATERNIDAD, CAMARA PURINES SIN TAPA Y EVIDENCIA REBALSE DE PURINES DESDE OTRA CAMARA INSPECCION.-

3.- SECTOR MATERNIDAD Y SECTOR ENGORDA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE PURINES DIFIERE DEL SISTEMA DESCRITO Y AUTRIZADO EN R.CA N°455.-

4.- SECTOR MATERNIDAD Y SECTOR ENGORDA EL DESTINO FINAL DE LA FRACCIÓN SOLIDA DEL PURIN DIFIERE DE LO DESCRITO Y AUTORIZADO EN RCA N°455; YA QUE SE ENTREGA A UN TERCERO SIN REGISTRO DE CANTIDAD, DESTINO Y FECHA.

5.- NO SE REALIZA EL PLAN DE MONITOREO DEL EFLUENTE TRATADO COMPROMETIDO EL LA R.CA.

6.- SECTOR MATERNIDAD; EXISTEN 2 TRANQUES DE ACUMULACIÓN DE PURINES, NO INCLUIDOS EN EL PROYECTO APROBADO; UNO DE ELLOS SIN IMPERMEABILIZAR.

7.- GESTION DE RESIDUOS VETERINARIOS NO SE AJUSTA A LO SEÑALADO EN R.CA.

8.- SECTOR MATERNIDAD, DESCARGA PURINES TRATADOS A SECTOR DE VEGA

9.- SECTOR ENGORDA, DESCARGA PURINES TRATADOS A QUEBRADA NATURAL

10.- SECTOR ENGORDA, EXISTE EVIDENCIA DE DERRAME DE PURINES SIN TRATAR A QUEBRADA NATURAL.

11.- NO SE HA REALIZADO CARACTERIZACION DEL GUANO SEGUN R.CA.

ORIGINAL EXPEDIENTE