ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 11.

Región: Tarapacá

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 25/05/2010	**Hora inicio:** 11:20	**Hora término:** 13:15
Proyecto(s) (*): SPL S.A. Terminal Nº 2 Puerto Patillo		
Titular: Sociedad Punta Lobos S.A.		**Rut:**
RCA Nº (*):	**Fecha de la RCA:**	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno):*		**Correo electrónico:**
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna):* Area Puerto sector Patillos y Area Mina (Solar).		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda):*

(X) Programa fiscalización ( ) Denuncia ( ) Contingencia ( ) Otro _____

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda):*

( ) No iniciado
( ) En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
( ) En construcción
(X) En operación
( ) En actividades de cierre (temporal o permanente)
( ) Terminado
( ) Abandonado

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación):*

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
Alejandro Fuentes	Sub-Gerente Operaciones	AFuentes@SPL.cl 57-513210	
Claudio Casanueva	Sub Gerente Gestión Cal y M. Amb	ccasanueva@spl.cl 09-31830014	
Pablo Mollo N.	Jefe Gestion de Calidad y Medio Ambiente. -	pmollo@spl.cl 057-513227.	

ORIGINAL EXPEDIENTE

(*) Dato obligatorio

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
Rodrigo Alvarez Vega	Sargento 1°	Capitanía de Puerto Patache	
Vinko Malinarich T.	Fiscalizador	SAG	
Patricio Rivas Denille	Fiscalizador	Sernapesca	
Carlos Carvajal Cofré	Cabo 1°	Capitanía Puerto Patache	
Fanny Torres Rojas	Encargada Ambiental	Sernageomin	
Natividad Ray A.	fiscalizador	Seremi Salud	
Natalia Galaz V.	Fiscalizador	Seremía Salud	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

(1) se inicia visita con reunión previa con la empresa y el OOF;

(2) se consulta en forma de entrega de los informes de monitoreos de aves y murciélagos (ingresado en 11 marzo 2010).

(3) se verifica instalación de cortinas de iluminación en Faena y fuera de los de los compromisos ambientales en áreas de trabajo en Punto N° 2.

(4) se solicita registro de capacitación de información de los cortinas

(5) se visita sector punto N° 1 y verificado sistema de iluminación y cortinas

(6) se genera inspección a planta de tratamiento de Aguas servidas en sector Punto, sin presentar (~~XXXXXXXXX~~) - observaciones.-

ORIGINAL EXPEDIENTE

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 012

Región: Tarapacá

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 25/05/2010	Hora inicio: 14:25	Hora término: 15:25
Proyecto(s) (*): Planta de Molienda y Hornos		
Titular: SPL S.A.		Rut: 76 541 630-2
RCA Nº (*): 45 - 16	Fecha de la RCA:	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno)*: W. Mayer		Correo electrónico:
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna)*: Sector Mina Sola Grande.		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda)*:

(X) Programa fiscalización ( ) Denuncia ( ) Contingencia ( ) Otro _____

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda)*:

( ) No iniciado
( ) En construcción
( ) Terminado
( ) En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
(X) En operación
( ) Abandonado
( ) En actividades de cierre (temporal o permanente)

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación)*:

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
Alejandro Fuentes	Sub-Gerente Operaciones	AFuentes@SPL.CL 57-513210	
Claudio Casanueva	Sub Gerente Gest Cal y Mamb	CCasanueva@SPL.CL 093183004	
Luis Letelier.	Jefe Area Planificación	LLetelier@SPL.CL 057-513269	
Pablo Mollo N.	Jefe Gestion, Calidad y Medio Ambiente	pmollo@SPL.CL 057-513227	

(*) Dato obligatorio

ORIGINAL EXPEDIENTE

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
Fanny Torres Rojas	Encargada Ambiental	Seremi Medio Ambiente	
Natividad Roy A	fiscalizador	Seremi Salud	
Natalia Godoy V	Fiscalizadora	Seremi Salud	
Carlos Pinto B	fiscalizador	Conama	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

(1) Se revisa instalación de sector de acopio de Residuos Peligrosos; sin generar observaciones.

(2) Se revisa Sector de taller de Empresa contratista

(a) GS Ingeniería: se constata en taller 3 sectores con almacenamiento temporal (punto de generación) con residuos peligrosos sin segregar y sin identificación.

(b) Geman: se constata en sitio de almacenamiento temporal (punto de generación) una operación mas acorde al D.S. 148; segregado y manteniendo sectores identificados

(3) Se solicita generar uniformidad de operación en el manejo de residuos peligrosos

(4) Se constata en sector de taller en patio de residuos peligrosos una cantidad (6) de golondrinas negras en el interior de pozo de cambio de aceite. en taller GS Ingeniería.

(6) Se visitaron plantas de tratamiento de Agua servidas; en sector de Planta de envasado de Sal.

ORIGINAL EXPEDIENTE