SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DE CHILE

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 016/2010.

Región: Atacama.

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 29.04.2010	**Hora inicio:** 15.15.	**Hora término:** 19:00.
Proyecto(s) (*): Expansión y Reparación Planta San José a 300 KTPM.		
Titular: Sociedad Punta del Cobre S.A.		**Rut:**
RCA Nº (*): 01.	**Fecha de la RCA:** 06.01.2005.	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno):* —		**Correo electrónico:** —
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna):* Ruta C-394. a 3. Km, Atacama. Tierra Amarilla.		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda):*

(X) Programa fiscalización ( ) Denuncia ( ) Contingencia ( ) Otro ___

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda):*

( ) No iniciado
( ) En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
( ) En construcción
(X) En operación
( ) En actividades de cierre (temporal o permanente)
( ) Terminado
( ) Abandonado

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación):*

?.

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
MIGUEL CISTERNAS ARANCIA	JEFE DE UNIDAD OPERATIVA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	mcisternas@pucobre.cl	
	?		
	?		

ORIGINAL EXPEDIENTE

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
José Esteban. Serrano	Profesional.	CONAMA.	
Ingrid Aguad N.	SECTORIALISTA MEDIO AMBIENTE	SERPLAC	
Elizabeth Cortés C.	Ingeniero	SERNAGEOMIN	
PAOLA AGUILERA V.	INGENIERO	SEREMI SALUD	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.

IGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

- El Titular señala que el Material Tiene su origen desde las minas Trinidad y manto de cobre (Mina agi). Dicho material es chancado y procesado en la Planta San José. (Señalado por el Sr. Miguel Cisterna).
- Se verificó que el área de descarga de camiones desde las minas Trinidad y Manto de cobre (Mina agi) era un lugar de alto nivel de emisiones de polvo por lo que se solicita al Titular indicar las medidas que actualmente implementa para evitar dicha emisión y cuales serán las medidas adicionales para evitar la emisión. Entregar informe a Seremi Salud, Sernageomin y Conama
- Se verificó que los chancadores secundario y terciario no estaban completamente encapsulados. Se solicita al Titular solucionar el problema entregando medios de verificación (fotos). Entregar informe a Seremi Salud, Sernageomin y Conama.
- Se verifico que la puerta de entrada al domo de acopio de finos se encontraba completamente abierta y no contaba con alguna barrera para evitar la emisión desde el interior del domo. Se solicita al Titular solucionar el tema entregando medios de verificación (fotos). Entregar informe a Seremi Salud, Sernageomin y Conama.
- Se solicita al Titular informar a Conama el nombre del actual representante legal del Proyecto con RCA. N°. 1/06. de 200.

La información solicitada deberá ser enviada a los servicios que lo solicitan, con copia a Conama en formato papel y digital. antes del día 13. de Mayo. 2010.

ORIGINAL EXPEDIENTE