GOBIERNO DE CHILE

# SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

## ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 017/2010.

**Región:** Atacama.

### 1 DATOS GENERALES

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha(s) de inspección (*):** 29.04.2010 | **Hora inicio:** 15:15 | **Hora término:** 18:00 |
| **Proyecto(s) (*):** Expansión y Repotenciación Planta Sierra José. | | |
| **Titular:** Sociedad Punta del Cobre S.A. | | **Rut:** |
| **RCA Nº (*):** 37 | **Fecha de la RCA:** 20.04.2001 | |
| **Representante legal** *(en caso de cambio e informado en terreno):* | | **Correo electrónico:** |
| **Lugar de inspección** *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna):* | | |

**Objetivo Visita (*)** *(marcar opción que corresponda):*

( ) Programa fiscalización ( ) Denuncia ( ) Contingencia (X) Otro _____

**Fase en que se encuentra el proyecto (*)** *(marcar opción que corresponda):*

( ) No iniciado
( ) En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
( ) En construcción
(X) En operación
( ) En actividades de cierre (temporal o permanente)
( ) Terminado
( ) Abandonado

**Ubicación en coordenadas del proyecto** *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación):*

7.

### 2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

| Nombre (1 nombre, 2 apellidos) | Cargo | Mail o teléfono | Firma |
|---|---|---|---|
| MIGUEL CISTERNAS ABARCA | JEFE DE UNIDAD OPERATIVA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | micisternas@pucobre.cl | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

7

ORIGINAL EXPEDIENTE

(*) Dato obligatorio

## 3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

| Nombre (1 nombre, 2 apellidos) | Cargo | Órgano del Estado | Firma |
|---|---|---|---|
| José Escobar Serrano. | Profesional. | CONAMA | |
| Elizabeth Cortés C. | Ingeniero | SERNAGEOMIN | |
| PAOLA AGUILERA V. | INGENIERO. | SEREMI SALUD | |
| Ingrid Aguad M. | SECTORIALISTA MEDIO AMBIENTE | SERPLAC | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 4 OTROS ASISTENTES

| Nombre (1 nombre, 2 apellidos) | Organización (si corresponde) | Dirección o correo electrónico | Firma |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

## 5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

| Nombre de documento o información entregada durante la inspección. | Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega | Órgano del Estado receptor o solicitante. |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

ORIGINAL EXPEDIENTE

Considerando 5. letra d)

Material Particulado

Se verificó en terreno que en la zona de descarga de los camiones no contaba con un encierro metálico con cubierta, como lo establece la RCA. Se solicita al Titular solucionar el tema a la brevedad y entregar medios de verificación a Seremi Salud, Seremi y Conama

Se verificó que no se encontraba instalada la malla Wind Screen o Wind Net y en su lugar se había reemplazado con una estructura metálica en forma de cono invertido que cubría la parte superior del depósito de áridos.

Se verificó que en el área del Chancador primario a pesar de que estaban instalados los supresores de polvo tipo neblina seca, igualmente se producía una emisión importante de material particulado especialmente en el chancador primario C160 y en el envío de la correa 1A a la 2. Es por lo anterior que se solicita al Titular realizar un informe que involucre la incorporación de medidas adicionales de supresión de polvo especialmente en dicha área. Estas medidas deberán tener fecha de implementación en lo inmediato. Hacer llegar este informe a Seremi Salud, Seremi y Conama.

Se verificó que en el área del proyecto se encontraba acumulaciones de material particulado producto del proceso de chancado y molienda. Este material era abundante y frente a pequeñas brizas de viento tendía a levantarse fácilmente Es por lo anterior que se solicita al Titular implementar algún material de tipo aglomerante, aspirarlo, u otra alternativa para evitar dichas emisiones. Se solicita al Titular entregar medios de verificación para solucionar el problema (incluir fotos). Entregar informe a Seremi Salud, Seremi y Conama.

Se solicita al Titular informar a Conama el arribo legal del Proyecto con RCA N° 37 / 20.04.2001. La información solicitada deberá ser enviada a los Servicios que lo solicitan con copia a Conama antes del 1 día Jueves 13 de Mayo 2010. Dicha información será entregada en formato digital y papel.

Toda

ORIGINAL EXPEDIENTE