GOBIERNO DE CHILE
CONAMA
REGIÓN DE ATACAMA

SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 040/2009

ANTECEDENTES

TITULAR: C.M. Maricunga	
PROYECTO: Línea de Transmisión Eléctrica 110 kV Proyecto Refugio	
RCA Nº: 05	FECHA: 16 Enero 2004
OTRAS RESOLUCIONES: —	FECHA: —
DIRECCIÓN	
LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Faenas Maricunga.	
FECHA INSPECCIÓN: 06 de octubre	
RESPONSABLE EMPRESA: Miguel Mendez	CARGO: Ing. Medio Ambiente

RESULTADO INSPECCIÓN

1.- ETAPA DEL PROYECTO: Operación

2.-DOCUMENTOS ENTREGADOS DURANTE LA VISITA INSPECTIVA

3.- OBSERVACIONES

Se solicita al Titular hacer llegar a CONAMA Copia del documento a través del cual se solicitó a BBNN autorización para Traslado y Porta que se encuentran en propiedad

GOBIERNO DE CHILE
CONAMA
REGION DE ATACAMA

SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION
SISTEMA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

3.- OBSERVACIONES

CONSIDERANDOS RCA	OBSERVACIONES
privada, COEMIN.	
- se solicita al titular hacer llegar a la DGA) conama la ubicacion indicando coordenadas UTM Datum WGS84, de los pozos que se ubican sobre cauces (permanente e intermitentes).	
El plazo para hacer llegar esta información a los servicios relacionados es de 10 días hábiles contados desde la presente fiscalización	

IMPRESOS BARAHONA MAIPU 631 FONOFAX 213047 COPIAPO

GOBIERNO DE CHILE
CONAMA
REGIÓN DE ATACAMA

SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

CONSIDERANDOS RCA	OBSERVACIONES

4.- EQUIPO DE INSPECCIÓN

NOMBRE	SERVICIO	FIRMA
José Andaur C	S.A.G	
Patricia Lira C	DOH - MOP	
Cristian Rivera S.	CONAF	
Claudia Gómez	S.A.G.	
Juan Pablo Jiménez	DGA	
Verónica Quezada	Conama	
Paola Aguilera V.	Seremi Salud	

IMPRESOS BARAHONA • MAIPU 631 • FONOFAX 213047 • COPIAPO

* Las Actas manuscritas se encuentran firmadas por los participantes y forman parte del expediente de Seguimiento y Fiscalización del proyecto junto con los oficios de los órganos competentes y el informe final de la visita inspectiva.