SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DE CHILE

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 1

Región: Nivel Central

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 9/06/2001	**Hora inicio:** 11:45	**Hora término:**
Proyecto(s) (*): Gasoducto Trasandino y Dist Gas natural		
Titular: Electrogas		**Rut:**
RCA Nº (*): 07/1997	**Fecha de la RCA:** 22/04/1997	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno):*		**Correo electrónico:**
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna):*		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda):*

(X) Programa fiscalización ( ) Denuncia ( ) Contingencia ( ) Otro _____

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda):*

( ) No iniciado
( ) En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
( ) En construcción
(X) En operación
( ) En actividades de cierre (temporal o permanente)
( ) Terminado
( ) Abandonado

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación):*

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
FDO. VARAS VALIENTE	Supervisor Integridad Ductos	(033) 470335 fernando.varas@electrogas.cl	

ORIGINAL EXPEDIENTE

(*) Dato obligatorio

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
Jeanine Hermansen G.	Fiscalizador	SAG Central	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.
(1) Se solicita entregar trazado digital del gasoducto en 15 días a CONAMA		
(2) Se solicita entregar informes anuales y semestrales de acuerdo a cada resolución de calificación Ambiental		

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

- Se visita entorno Km 86, se constata buen manejo de erosión, se observa una cárcava pequeña de 3m. de largo por 1/2 metro de profundidad aprox. (Los Perales)
- Cruce aereo collihuay, Km 90, se observa buen manejo de erosion, con presencia de vegetacion en pendientes.
- Se visita Km 92 se observan implementacion de cortacorrientes, solicitados anteriormente para control de erosion. coordenadas x: 281784 ; y: 6327268
- Se visita Km 65 se observa carcava de aproximadamente 1,5 mt de profundidad que se ubica al costado norte de la franja del gasoducto. Ademas se observa 1 carcava de menor tamaño al costado sur de la franja en el Km 64.900, continuante con sonacol. Se solicita manejar el inicio de la profundización de la carcava del Km 65, de manera que no siga avanzando, ~~las actividades se realizarán~~ las actividades se evaluarán durante el 1er trimestre de 2011.
- se visita sector de puesta borrenje Km 23 para observar manejo de carcavas, se constata que estan estabilizadas.

ORIGINAL EXPEDIENTE