GOBIERNO DE CHILE
CONAMA
REGIÓN DE ATACAMA

SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 07/2010

ANTECEDENTES

TITULAR: Inversiones Ventana S.A.	
PROYECTO : "Planta de Gelificos Colina Norte, parte Planta de	
RCA Nº: 195	FECHA : 25.06.2008 Modificación
OTRAS RESOLUCIONES : —	FECHA : —
DIRECCIÓN Planta de Modificación Higuera 9	
LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Planta de Modificación, Higuera 9.	
FECHA INSPECCIÓN: 04 de marzo de 2010.	
RESPONSABLE EMPRESA: Jorge Díaz Fuente	CARGO: Jefe Planta Colina Norte S.A.

RESULTADO INSPECCIÓN

1.- ETAPA DEL PROYECTO: Operación

Jorge Díaz

2.-DOCUMENTOS ENTREGADOS DURANTE LA VISITA INSPECTIVA

DOCUMENTO	SERVICIO RECEPTOR

3.- OBSERVACIONES

CONSIDERANDOS RCA	OBSERVACIONES
	Se solicita al Titular hacer a Sociedad
	Proyecto de Ocenos las Instalaciones y el
	empalme al terreno público E-569 del
	Higuero.

GOBIERNO DE CHILE
CONAMA
REGION DE ATACAMA

SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION
SISTEMA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

3.- OBSERVACIONES

CONSIDERANDOS RCA	OBSERVACIONES
3.8.9	se solicita al Titular identificar en plano o croquis los 5,5 Km de camino a los cuales se deben realizar Tratamiento con aditivo supresor. Esta información debe hacerla llegar a la Seremi del
	MOP y
3.8.1, letra a)	la Dirección de Fiscalización. se solicita al Titular hacer llegar al MOP, copia de Guías de
	Despacho que acrediten el abastecimiento de Agua Industrial-
3.8.9	se solicita al Titular informar
	grado de cumplimiento respecto al encapsulamiento de los conos Transportadores.
6 -	se solicita al Titular entregar a la Seremi de Salud, medios de verificación del cumplimiento de este considerando. Seremi a Fiscalizar
3.8.4, letra b)	se solicita al Titular enviar a la
	Seremi de Salud, Registro de Consumo de pollo de Sobrealeje.
3.85,	se solicita hacer llegar a Seremi de Salud
	Programa de Gestión Ambiental, con pronunciado en este sentido

IMPRESOS BARAHONA MAIPU 631 FONOFAX 213047 COPIAPO

GOBIERNO DE CHILE
CONAMA
REGIÓN DE ATACAMA

SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

CONSIDERANDOS RCA	OBSERVACIONES
Toda la información relativa a todo el hecho hacerse llegar a los Servicios respectivos, con Copia a Contraloría (papel y digital) en un plazo no superior a 10 días hábiles contados de la presente inspección	

4.- EQUIPO DE INSPECCIÓN

NOMBRE	SERVICIO	FIRMA
OSCAR SANTIS C.	MOP	
Miguel Gonzalez V.	Vialidad - TLC	
Elizabeth Cortes	SERNAGEOMIN	
Rafa González R	SRM Salud.	
Jesús Luis Quezada	Carabineros	

IMPRESOS BARAHONA • MAIPU 831 • FONOFAX 213047 • COPIAPO

* Las Actas manuscritas se encuentran firmadas por los participantes y forman parte del expediente de Seguimiento y Fiscalización del proyecto junto con los oficios de los órganos competentes y el informe final de la visita inspectiva.